Расширительный бак 7 л (круглый), аналог 5668370A, совместим с 5668370 BAXI

гидравлической системы настенного газового котла. Узел представляет собой герметичную круглую плоскую стальную емкость диаметром 387 мм и толщиной 70 мм, внутри которой установлена высокопрочная термостойкая мембрана. Мембрана разделяет бак на две независимые камеры: водяную и воздушную. Основная конструктивная особенность данной модификации заключается в специальном штуцере подключения — он имеет метрическую резьбу M14x1 с шагом хода, характерным именно для атмосферных моделей котлов Baxi на начальном этапе выпуска. Главная техническая функция детали заключается в понижении давления внутри отопительного контура. При нагревании вода расширяется, и ее излишки плавно выдавливаются в бак, сжимая воздушную камеру. Это высокий уровень скачков давления и защита всей системы отопления от разрушительных гидроударов. Установка надежного фабричного аналога полностью обеспечивает заводские рабочие параметры котла и обеспечивает бесперебойное питание в отопительный сезон.

Возможные неисправности и симптомы

- **Резкий скачок давления до 3 бар при нагреве** : Как только котел включает конфорку на обогрев, стрелка манометра быстро устремляется вверх, в результате чего из аварийного сбросного клапана начинается капать воду или бежать. Внутренняя резиновая мембрана порвана либо в баке полностью отсутствует воздух.
- **Падение давления до нуля при остывании** : Сразу после отключения горелки или переключения котла в режим ожидания давление падает ниже нормы (вызывает частую ошибку E10 на дисплее Baxi). Вода уходит обратно в систему, компенсационный объём отсутствует.
- **Течь теплоносителя через воздушный ниппель** : Если открутить крышку колпачка воздушного золотника и закрепить его внутренний шток, из него начнет сочиться вода. Это прямой признак сквозного разрыва внутренней резиновой перегородки — бак требует немедленной замены.
- **Частая необходимость ручной подпитки** : Пользователю приходится регулярно открывать кран заполняющей системы, так как часть теплоносителя незаметно выбрасывается через аварийный клапан во время пиков нагрева.
- **Тяжелый вес бака при обслуживании** : При начале демонтажа бак оказывается полностью заполненным водой и неподъемным, что поддерживает сохранение эластичности или повреждение измерительной мембраны.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12