Расширительный бак 10 л (круглый), аналог 5690740A, совместим с 5690740 BAXI

7 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5690740A**
Бренд:	**Аналог (совместим с BAXI/De Dietrich)**
Модель:	**Применимость: BAXI Eco 280i/280 Fi, BAXI Eco-3 280 Fi, BAXI Luna 280i/310 Fi, BAXI Luna-3 280 Fi/310 Fi, BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi/310 Fi, Де Дитрих MSL 28 MI FF / 31 FF**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия/Китай (зависит от конкретного аналога)**

Расширительный бак 10 л (круглый), аналог 5690740A — это сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за избыточный объем теплоносителя, образующийся при его сильном нагревании в процессе работы системы отопления. Бак имеет круглую плоскую форму, снабжен внутренней эластичной мембраной и находится к системе с помощью резьбового соединения М14х1 (мелкий шаг резьбы).
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается нагрузкам, температурным перепадам и риску повреждения внутреннего корпуса. Установка нового качественного узла обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования отопительной системы и полностью исключает риск повреждения соответствующих компонентов котла (таких как основной теплообменник или пластиковые гидроузлы).

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянные скачки давления** : Стрелка манометра резко уходит в красную зону при нагреве котла и падает практически до нуля при его остывании.
- **Регулярный слив воды** : Срабатывание предохранительного клапана (на 3 бар) и появление лужи под котлом во время его работы на полной мощности.
- **Течь из ниппеля бака** : При включении подкачивать воздух или проверять давление через золотник, из него начинает брызгать вода, что прямо указывает на разрыв внутренней мембраны.
- **Блокировка котла** : Вывод оборудования в аварийный режим из-за критического падения уровня давления (ошибки качества теплоносителя, например, Е10 на котлах Baxi).
- **Потребность в частой подпитке** : Необходимость вручную включать подачу воды в систему отопления несколько

раз в неделю без видимых утечек в радиаторах или трубах.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При поломке расширительного бака обязательно проверьте аварийный предохранительный клапан на 3 бар.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить срок службы нового узла, ежегодно во время ТО проверяйте давление в воздушной камере бака. Накачивать его необходимо строго в пустом, дренированном от воды котле до показателя около 0,8–1,0 бар (в зависимости от требований конкретной модели).
- **Особенности монтажа** : Для замены требуется полный слив теплоносителя из контура котла. Обратите особое внимание на резьбу штуцера подключения: аналог артикула 5690740A имеет мелкий шаг M14x1, поэтому закручивание должно производиться аккуратно, без перекосов и приложения особых усилий, чтобы не повредить резьбовое соединение.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93