Кран наполнения системы в сборе, аналог 620890A, совместим с 620890 BAXI

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**620890A**
Бренд:	**Аналог (совместим с гидравлическими группами BAXI)**
Модель:	**Применимость: BAXI ECO Four 24 / 24 F**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия / Турция / Китай (в зависимости от конкретной партии поставки аналога)**

Кран наполнения системы в сборе, аналог 620890A — это высококачественный сертифицированный элемент гидравлической группы настенного газового котла. Узел (также известный как кран подпитки) связывает между собой контур подачи холодной хозяйственной воды и закрытую отопительную систему дома. Он незаменим при первоначальном пуске оборудования, а также в процессе эксплуатации для ручного выравнивания рабочего давления. Изделие поставляется в сборе, включая прочный металлический шток с резиновыми запорными уплотнениями, фиксирующую клипсу/резьбовую часть и удобную пластиковую ручку-вороток.

В процессе эксплуатации деталь подвергается постоянным статическим нагрузкам, трению при открытии/закрытии и агрессивному воздействию солей жесткости. Установка нового качественного узла полностью восстанавливает заводские параметры работы оборудования, гарантирует абсолютную герметичность узла и исключает риск самопроизвольного перетекания водопроводной воды в контур отопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянный рост давления на манометре**: Стрелка медленно ползет к красной отметке (3 бар) при отключенном отоплении из-за износа уплотнительных прокладок крана и просачивания холодной воды.
- **Капли теплоносителя под котлом**: Визуальные следы протечки, сырости или появление известкового налета в месте расположения ручки подпитки (износ сальников штока).
- **Заклинивание воротка**: Невозможность провернуть ручку крана из-за сильного обрастания внутренней резьбы накипью, ржавчиной или грязью.
- **Прокручивание ручки без результата**: Срез внутренних пластиковых шлицов внутри воротка, из-за чего шток физически остается на месте и не открывает проток.
- **Постоянное срабатывание сбросного клапана**: Циклический слив лишней воды через аварийный клапан безопасности как прямое следствие негерметичности узла подпитки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если после установки нового крана давление продолжает расти, обязательно проверьте вторичный пластинчатый теплообменник. При сквозном внутреннем повреждении (пробое) его пластин вода из контура ГВС уходит в контур отопления с точно такими же симптомами.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы резиновых уплотнителей, никогда не затягивайте кран подпитки с чрезмерным физическим усилием после заполнения системы. Закручивайте вороток плавно, только до легкого упора, чтобы не деформировать и не порвать запорную прокладку.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котел, перекройте запорные краны подачи холодной воды и полностью слейте воду из внутреннего контура отопления котла. При установке аналога 620890A рекомендуется нанести на резиновые кольца штока тонкий слой термостойкой силиконовой смазки для более мягкого хода.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12