Гидравлический предохранительный клапан 3 бар, аналог 710071200A, совместим с 710071200 BAXI

1 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710071200A**
Бренд:	**Аналог KRAMER**
Модель:	**Применимость: BAXI ECO Four, BAXI FOURTECH, BAXI MAIN Four, BAXI MAIN-5, BAXI ECO Compact, BAXI ECO-4s, BAXI ECO Home, BAXI ECO-5 Compact**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия / Китай (в зависимости от конкретной партии сертифицированного аналога)**

Гидравлический предохранительный клапан 3 бар, аналог 710071200A — это важнейший сертифицированный элемент группы безопасности настенного газового отопительного котла. Узел (сбросной клапан пружинного типа)

монтируется непосредственно в композитный (пластиковый) или латунный гидроузел выхода воды контура отопления. Его главная техническая функция — непрерывная механическая защита отопительного оборудования от гидроударов и разрушения при некорректном росте давления. Внутри латунного корпуса расположена калиброванная стальная пружина, прижимающая резиновый золотник к седлу. Как только давление в системе отопления дома достигает критической отметки в 3 атмосферы (бар), сила давления воды сжимает пружину, клапан приоткрывается и сбрасывает излишки теплоносителя наружу через дренажное отверстие.

В процессе эксплуатации подвижные элементы и резиновый уплотнитель детали подвергаются постоянным статическим нагрузкам, температурным перепадам и интенсивному воздействию солей жесткости, окалины или шлама. Установка нового оригинального аналога сбросного клапана гарантирует мгновенную механическую защиту системы при аварийных ситуациях, восстанавливает заводские параметры безопасности котла и исключает риск скрытого повреждения смежных дорогостоящих компонентов (таких как теплообменники или датчики).

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная капельная течь из клапана**: Появление лужи под котлом даже при нормальном рабочем давлении в системе (1,2–1,5 бар). Вызывается износом или деформацией резинового сальника, либо попаданием под седло песчинок и шлама после аварийного сброса.
- **Регулярный сброс воды при нагреве**: Выброс большого объема теплоносителя через дренаж при запуске горелки на отопление, когда стрелка манометра резко уходит в красную зону (признак неисправности расширительного бака, провоцирующий износ клапана).
- **Клапан «закис» и не открывается**: Полное заклинивание внутреннего штока из-за обильного обрастания накипью и солями жесткости, что смертельно опасно для котла при реальном превышении давления.
- **Постоянное падение давления в системе**: Микропротечка через уплотнение сбросника, приводящая к необходимости подпитывать систему водой несколько раз в неделю без видимых потеков на радиаторах.
- **Механическое повреждение штуцера**: Появление трещин на корпусе или скол фиксирующего паза под быстросъемную клипсу из-за неаккуратного проведения ремонта соседних гидроузлов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если клапан начал постоянно срабатывать и подтекать, в 90% случаев первопричина кроется в падении давления воздуха внутри расширительного бака котла. Вода при нагреве расширяется, давлению некуда компенсироваться, и оно подскакивает до 3 бар, заставляя предохранительный клапан выполнять свою работу. При замене сбросника обязательно обслужите или проверьте расширительный бак.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать заклинивания и продлить срок службы резинового седла, производители рекомендуют раз в полгода аккуратно проворачивать красную (или черную) пластиковую ручку клапана по направлению стрелки до щелчка. Это принудительно приоткрывает шток и промывает седло потоком воды от скопившейся накипи и шлама.
- **Особенности монтажа**: Для проведения ремонтных работ обязательно полностью обесточьте отопительный прибор, закройте запорные краны отопления под котлом и полностью слейте теплоноситель из внутреннего контура. Данный клапан является быстросъемным (под клипсу). Извлеките металлическую фиксирующую скобу, вытащите старый узел из гнезда гидроблока, тщательно очистите посадочное место от грязи, нанесите тонкий слой силиконовой смазки на уплотнительное кольцо нового аналога 710071200A и зафиксируйте его скобой обратно.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос