Теплообменник ГВС на 12 пластин, аналог 711612800A, совместим с 711612800 Baxi

5 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**711612800A**
Бренд:	**Аналог (совместим с пластиковой гидравлической системой BAXI/Westen/De Dietrich)**
Модель:	**Применимость: BAXI ECO Four 24 F, BAXI FOURTECH 24/24 F, BAXI ECO Compact 14F–24F, BAXI ECO-4s 10F–24F, BAXI ECO Home 10F–24F, BAXI LUNA-3 Comfort 240 Fi, Westen Pulsar D 24 F, De Dietrich MS 24 MI FF (для двухконтурных моделей мощностью до 24 кВт)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия/Турция/Китай**

Теплообменник ГВС на 12 пластин, аналог 711612800A — это высококачественный сертифицированный элемент композитной и латунной гидравлической системы настенного газового котла BAXI. Данный узел (вторичный или

пластинчатый теплообменник) отвечает за быстрое приготовление горячей воды в двухконтурных нагревательных приборах. Конструкция состоит из 12 тонких штампованных пластин из нержавеющей стали пищевого класса, спаянных между собой в вакууме с использованием медного припоя. Особое гофрированное рифление пластин создает высокую турбулентность потоков, что увеличивает теплоотдачу и снижает скорость образования накипи. 12 светодиодов отражают баланс производительности ГВС для нужд одной-двух временных точек водоразбора.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным перепадам, гидравлическим ударам со стороны водопровода и агрессивному солнечному свету солей жесткости, приводящим к зарастанию внутренних каналов накипью. Установка нового оригинального аналога теплообменника обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы ГВС, обеспечивает стабильную температуру воды в кране без скачков и полностью исключает риски перетекания технической воды в санитарный контур.

Возможные неисправности и симптомы

- **Эффект «контрастного душа»** : Вода из смесителя течет то слишком горячая, то холодная. Котел не пропускает тепло из-за толстого слоя накипи внутри пластины и некорректно модулирует пламя.
- **Самопроизвольный рост давления в системе отопления** : Стрелка манометра медленно ползет к красной зоне (3 бар) при закрытом кране подпитки. Это указывает на внутренний проходной пробой (свищ) между пластинами, из-за чего водопроводная вода перетекает в контур отопления.
- **Плохой напор горячей воды** : из крана ГВС идет тонкая струя, при этом напор холодной воды в доме отличный (внутренние каналы теплообменника наглухо забиты накипью или шламом из системы отопления).
- **Тактирование и перегрев котла на ГВС** : При открытии крана котел мгновенно взвинчивает температуру, выключает конфорку, снова запускает ее и часто выключается из-за ошибки перегрева (из-за включения нормального съема).
- **Течь из-под гидроблока** : Появление известковых потеков или капель воды на задней панели гидрогруппы в креплении теплообменника к пластиковым узлам.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При демонтаже старого теплообменника обязательно проверьте состояние трехходового клапана (его картриджа) и датчика протока. Если внешние обмотки вторичного теплообменника были сильно забиты, циркуляционный насос котла имеет серьезные нагрузки, поэтому рекомендуется проверить его ротор на предмет плавности контакта.
- **Профилактика и защита** : Чтобы значительно продлить срок службы нового теплообменника и избежать его быстрого заизвесткования, не выставляйте на панели температуру котла горячей воды выше 42–45 °C. При такой настройке твердые частицы практически не выпадают в осадках на нержавеющей стали. Также настоятельно рекомендуется установить полифосфатный или магнитный фильтр на входе холодной воды в котел.
- **Особенности монтажа** : Для проведения замены полностью обесточьте отопительный прибор, перекройте запорные краны отопления и ввода холодной воды, после чего полностью слейте воду из внутреннего контура котла. Фиксация теплообменника осуществляется двумя винтами по диагонали (межосевое расстояние отверстий — 154 мм). При установке аналога 711612800A в обязательном порядке замените все 4 резиновых уплотнительных кольца на новые и обработайте их силиконовой смазкой для идеальной посадки без перекосов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос