

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12

Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Картридж 3-ходового клапана, аналог 721403800A (RST01), совместим 721403800 BAXI

Картридж 3-ходового клапана, аналог 721403800A (RST01), совместим 721403800 BAXI

1 600 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 721403800A (RST01)

Бренд: Аналог RST

Модель: **Применимость: BAXI FOURTECH, Eco Compact, DUO-TEC COMPACT, ECO Home, ECO- 4s, ECO-5 COMPACT**

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Турция/Китай

Картридж 3-ходового клапана RST01, аналог 721403800A — это высококачественный сертифицированный сменный элемент (внутренний ремкомплект) пластиковой левой гидравлической группы настенного газового котла BAXI. Узел представляет собой подвижный латунный шток со стальной пружиной и эластичными запорными уплотнениями в прочной полимерной обойме. Механическая суть его работы заключается в следующем: при открытии крана горячая вода обрабатывает сервопривод (двигатель) нажимает на выступающий шток картриджа. Тот утапливается изнутри, герметично перекрывая проток теплоносителя в радиаторах отопления и направляя весь поток на нагрев бытовой воды во вторичном теплообменнике. При закрытии смесителя мощная возвратная пружина возвращает шток в исходное положение, поддерживая циркуляцию по отопительному контуру дома.

В процессе постоянной эксплуатации пластиковые направляющие, шток и резиновые манжеты подвергаются

высоким температурным нагрузкам, гидравлическим ударам, а также постоянному трению в среде с высоким содержанием накипи и ржавчины. Установка нового качественного ремкомплекта модификации RST01 полностью корректирует заводские параметры распределения потоков, обеспечивает идеальную освещенность запирания контуров и необходимость замены компонентов всего пластикового гидроузла в сборе.

Возможные неисправности и симптомы

- **Батареи греются в летний период (при работе ГВС)** : Износ или деформация запорных резиновых колец картриджа приводит к тому, что часть горячего теплоносителя прорывается в систему отопления во время работы, воды из крана становится недостаточно.
- **Заклинивание штока клапана** : Плотный слой накипи, известкового налета или шлама намертво блокирует ход механизма. Котел застывает в одном из режимов (либо только отопление, либо только ГВС) и не реагирует на запросы автоматики.
- **Капли воды из-под отключенного мотора** : Прогрессирующий износ внутренних сальников штока приводит к тому, что теплоноситель начинает сочиться через верхнюю часть картриджа прямо в месте посадки сервопривода.
- **Выход котла в аварию при перегреве** : Полное блокирование циркуляции через первичный теплообменник в момент переключения режимов из-за разрушения внутренних пластиковых фиксаторов или перекоса пружин картриджа.
- **Механический треск и шум** : Посторонние звуки со стороны гидроузла при включении котла на горячую воду, сигнализируя о том, что мотор пытается продавить заклинивший шток.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если вы обнаружили следы подтекания воды через шток картриджа, обязательно внимательно осмотрите и просушите съемный механизм сервопривода (двигатель трехходового клапана, арт. 710047300). Попадание влаги внутрь его корпуса — основная причина короткого замыкания мотора и выгорания реле на электронной плате управления.
- **Профилактика и защита** : Подвижные элементы картриджа крайне чувствительны к механическим воздействиям. Чтобы защитить новый узел от преждевременного износа и заклинивания частиц ржавчины или окалины в трубе, на обратной линии нагрева перед котлом обязательно должен быть установлен качественный фильтр-грязевик или магнитный дешламатор.
- **Особенности монтажа** : Для проведения замены необходимо полностью обесточить котел, перекрыть запорные краны отопления и ГВС, после чего полностью слить воду из его внутреннего контура. Снимите привод механизма, снимите фиксирующую скобу и аккуратно выкрутите старый картридж из пластикового корпуса гидрогруппы с помощью специального инструмента (идет в комплекте или используется накидной инструмент). Перед монтажом аналога 721403800A (RST01) тщательно очистите посадочные гнезда от грязи и нанесите на резиновые кольца нового картриджа тонкий слой термостойкой силиконовой смазки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.

- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос