

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Вентилятор, аналог 7822865A, совместим с 7822865 VIESSMANN
переулок д. 3 Б

Вентилятор, аналог 7822865A, совместим с 7822865 VIESSMANN

8 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 7822865A

Бренд: Аналог FIME / Mizudo

Модель: Применимость: VIESSMANN Vitopend
222-W WHSA 24кВт, Vitopend 222-W WHSA
30кВт, Vitopend WHEA 24 кВт RU

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Италия / Китай

Вентилятор, аналог 7822865A — это высококачественный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла Viessmann с закрытой (турбинированной) камерой сгорания. Данный узел (нагнетающий дымосос G-образной формы) обладает мощностью 60–65 Вт и работает от сети 230 В. Конструктивная особенность этой модификации заключается в поддержке изменяемой частоты вращения ротора под управлением электронной платы котла. Турбина отвечает за стабильное удаление угарных газов в коаксиальный дымоход и одновременное создание зоны разрежения в камере, благодаря чему к модулируемой горелке поступает точный объем свежего воздуха, необходимый для правильного стехиометрического сгорания топлива.

В процессе постоянной многолетней эксплуатации прибор находится в зоне высоких температурных факторов, подвергается воздействию конденсата и постепенному дисбалансу из-за оседания комнатной пыли на лопастях. Установка нового качественного аналога турбины в сборе гарантирует полное восстановление проектного КПД отопительного оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования газового аппарата в жилом помещении и исключает риск внезапного отключения тепла зимой.

Возможные неисправности и симптомы

- **Блокировка котла по ошибке тяги**: На панели управления высвечивается аварийный код неисправности (например, ошибка F5 на котлах Viessmann), розжиг блокируется из-за отсутствия сигнала от датчика давления воздуха.
- **Повышенный механический гул, свист и вибрации**: Появление громкого постороннего шума в верхней части котла сразу после старта, что указывает на критический износ или разрушение подшипников оси вращения.
- **Сгорание обмотки статора**: При запросе на отопление или ГВС реле розжига на плате отчетливо щелкает, но вентилятор полностью «молчит» и не начинает вращаться (внутренний обрыв или КЗ катушек).
- **Механическое заклинивание крыльчатки**: Деформация лопастей ротора от экстремального перегрева либо их жесткое стопорение плотным слоем нагара и запекшейся пыли.
- **Оплавление сопряженных деталей**: Визуально различимые термические повреждения обмотки двигателя или пластиковой трубки Вентури, закрепленной на улитке дымососа.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если после установки нового вентилятора ошибка дымоудаления сохраняется, обязательно проверьте сопутствующие элементы группы. Причиной сбоя может быть оплавление пластиковой трубки Вентури (инжектора), неисправность пневмореле (прессостата) или забивание коаксиальной трубы с улицы инеем и льдом. Также проверьте, выдает ли плата управления команду (напряжение 220 В) на контакты мотора.
- **Профилактика и защита:** Чтобы значительно продлить ресурс подшипников и избежать перегрева обмотки статора, ежегодно во время технического обслуживания очищайте лопасти крыльчатки от скопившейся мелкодисперсной пыли с помощью мягкой щетки или сжатого воздуха. Дисбаланс вала из-за грязи — первопричина разбитых посадочных гнезд подшипников. Подключайте котел через инверторный стабилизатор для защиты электромотора от сетевых скачков.
- **Особенности монтажа:** Для проведения ремонтных работ полностью обесточьте отопительный котел. Слив воды из радиаторов не требуется. Вентилятор крепится на фланцевые соединения в самой верхней герметичной части корпуса котла. При подключении проводов питания, заземления и силиконовых трубок маностата строго соблюдайте их первоначальное положение. Для идеальной плотности стыка с коаксиальным дымоходом используйте свежие термостойкие уплотнительные прокладки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСУ

Комплектующие

Ремонт

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти