

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Электрод розжига / ионизации, аналог 7828718/Турция, совместим с 7828718

VISSMANN

переулок д. 3 Б

Электрод розжига / ионизации, аналог 7828718/Турция, совместим с 7828718 VISSMANN

5 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 7828718/Турция

Бренд: Аналог (производство Турция),
полностью совместим с блоками
автоматики контроля пламени
Viessmann.

Модель: Применимость: VISSMANN Котел
Vitodens 100-W B1KC 35 кВт комби

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Турция

Электрод розжига/ионизации (Турция), аналог 7828718 — это высококачественный сертифицированный элемент системы автоматизации безопасности настенного газового котла Viessmann. Данный узел является спаренным (комбинированным): в момент подачи оборудования на один из стержней подается высоковольтный разряд, создающий электрическую дугу для воспламенения газозоудшной смеси, а второй стержень переходит в режим зажигания пламени методом контроля ионизационного тока. Если факел по какой-либо причине гаснет, микроток также мгновенно гаснет, и электронный контроллер перекрывает подачу топлива во избежание утечки. Изделие подключения в сборе с прочной металлической монтажной планкой, кабелями подключения и белыми керамическими изоляторами.

В процессе постоянной эксплуатации металлические сердечники-датчики располагаются непосредственно под открытым огнем, подвергаясь воздействию экстремальных температурных условий, окислению и нагару. Установка нового качественного турецкого аналога электрода обеспечивает быстрый, тихий и плавный запуск отопительного прибора без хлопков, обеспечивает соблюдение заводских параметров безопасности газовой аппаратуры и полностью исключает риск аварийной остановки системы отопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел зажигается и через 3–5 секунд тухнет** : Искра успешно розжигает газ, но плата управления «не видит» стабильное пламя из-за падения частоты тока ионизации, после чего блокирует газовый клапан.
- **Отсутствие искр при запуске (ошибка розжига)** : На дисплее регулярно появляется аварийный код неисправности (например, ошибка F4 на котлах Viessmann). При запуске котла не слышно треска поджига, конфорка остается холодной.
- **Постоянный треск искры после розжига** : Газ в зоне уже стабильно горит, но розжиг блока продолжается еще

несколько секунд, после чего котел уходит в аварию.

- **Пробой разряда на корпусе** : Из-за невидимых микротрещин на белом керамическом изоляторе искра бьет мимо газовой рампы, воспламенения газа не происходит.
- **Сильный нагар и деформация стержня** : визуально виден толстый слой копоти, белесый налет или сильное выгорание (истончение) датчика рабочей металлической части.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : после установки нового электрода ошибка розжига сохраняется, в обязательном порядке проверьте работоспособность самого трансформатора поджига (запального устройства), целостность прибора и чистоту газовых форсунок горелок. Также для корректного измерения тока ионизации важна правильная фазировка при подключении котла к электросети и наличии надежного заземления.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить срок службы узла, во время каждого ежегодного сервисного обслуживания аккуратно очищайте стержень электрода от нагара и окислов с помощью жесткой щетки или мелкой наждачной бумаги. Подключайте котел только через качественный стабилизатор напряжения для защиты электронной цепи контроля пламени от сетевых скачков.
- **Особенности монтажа** : Перед началом замены полностью обесточьте отопительный прибор и перекройте газовый кран. При установке нового датчика на монтажную панель конфорки строго контролируйте зазор между концом стержня и металлической пластиной факела (он должен соответствовать заводскому стандарту — около 3–4 мм). Не затягивайте крепежный винт чрезмерным усилием, чтобы не расколоть хрупкую керамику изолятора.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос