Втулка 3-ходового клапана для сервопривода, аналог 792.1000000892/1535288800A, подходит для Kentatsu, Bugatti

600 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.1000000892/1535288800A**
Бренд:	**Аналог (полностью совместим со сменными ремкомплектами и приводами левых композитных гидроузлов Chunhui/Bitron)**
Модель:	**Применимость: Kentatsu Nobby Smart 12/18/24/28-2CS; Bugatti ECO**
Тип оборудования:	**Запасные части для газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция/Китай**

Втулка 3-ходового клапана для сервопривода, аналог 792.1000000892/1535288800A — это аналоговый сертифицированный элемент сменного ремонтного комплекта гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел контролирует всю защитную и механическую функции. Он представляет собой направляющую втулку (сальник-адаптер) с заземлением кольцевых уплотнений из термостойкой резины EPDM. Втулка фиксирует положение штока картриджа ГВС, обеспечивая его плавный линейный ход. Главная ее задача — не допускать просачивания

технического теплоносителя из водяного контура, находящегося непосредственно в области электрических контактов и шестеренного нажимного сервопривода (двигателя трехходового клапана).
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается высоким температурным перепадам, гидравлическому давлению, а также механическому истиранию уплотнительных колец при перемещении штока «Отопление/ГВС». Установка нового качественного аналога втулки позволяет восстановить герметичность гидроузла без покупки сложной пластиковой или латунной гидрогруппы в сборе, защитить электронику от короткого замыкания и обеспечить стабильную смену рабочих режимов отопительного прибора.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли воды из-под аварийного сервопривода** : Интенсивная капельная течь или появление зеленовато-белого известкового налета в месте крепления мотора на гидроузле (признак износа втулки сальника).
- **Короткое замыкание или выгорание серводвигателя** : Просочившаяся через изношенную втулку вода поднимается по штоку вверх и заливает клеммы или внутреннюю плату электропривода, выводя его из конструкции.
- **Подклинивание и тугой ход штока** : Внутренняя полость направляющей втулки забилась солями жесткости, накипью или грязью, из-за чего сервопривод не может продавить затвор клапана.
- **Батареи переходят летом в режим ГВС** : Из-за механического перекоса или деформации стенок изношенной втулки шток не доходит до конца, нарушая запирание контура радиаторов во время разбора горячей воды.
- **Повреждения фиксирующих ушек/резьб** : Механические сколы пластиковых или металлических пазов втулок под стопорную клипсу, что приводит к неаккуратному проведению поддержки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если вы зафиксировали протечку теплоносителя через втулку 792.1000000892/1535288800A, снимите детали и внимательно осмотрите механизм сервопривода трехходового клапана. Окислившиеся клеммы проводов необходимо зачистить. Если влага попала внутрь пластикового корпуса мотора, его необходимо полностью просушить. Игнорирование течи втулки гарантированно приведет к сгоранию сервопривода и выгоранию реле на плате управления котла. При сильном износе механики рекомендуется заменять втулку совместно со всем картриджем (затвором) клапана.
- **Профилактика и защита** : Главные враги резиновых манжет внутри втулки — абразивные частицы ржавчины, шлама из системы отопления и накипи. Чтобы продлить срок службы сальника, на обратной линии котла перед прибором обязательно должен быть установлен фильтр грубой очистки. При проведении технического обслуживания вал штока необходимо регулярно очищать от налета.
- **Особенности монтажа** : Для проведения ремонтных работ обязательно полностью обесточьте отопительный прибор, перекройте запорную арматуру контуров отопления и ГВС под котлом, после чего полностью слейте воду из его внутреннего блока. Демонтируйте сервопривод, извлеките фиксирующую металлическую клипсу-скобу и аккуратно вытащите старую втулку. Перед установкой аналога тщательно очистите посадочное гнездо от грязи и накипи. В обязательном порядке нанесите тонкий слой термостойкой силиконовой смазки на шток и внутренние уплотнительные кольца, новые втулки для обеспечения плавного хода и герметичности стыка.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос