Термостат предохранительный 105 С, аналог 8630400A, совместим с 8630400 Baxi

1 200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**8630400A**
Бренд:	**Аналог Campini Corel/Caem**
Модель:	**Применимость: для Напольных чугунных газовых котлов BAXI SLIM 1.230 i/Fi, 1.300 i/Fi, 1.400 i, 1.490 i, 1.620 i, BAXI SLIM 2.230 i/Fi, 2.300 i/Fi (для всех одноконтурных двухконтурных модификаций напольной серии SLIM с открытой и закрытой крышкой)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия/Турция/Китай**

Термостат предохранительный 105°C Baxi Slim, аналог 8630400A — это сертифицированный элемент системы автоматики и безопасности напольного чугунного газового котла BAXI. Данный узел (также называемый предельным термостатом для перегрева) представляет собой капиллярный температурный прибор биметаллического типа. Датчик непрерывного физического контроля нагрева теплоносителя находится непосредственно внутри секций чугунного теплообменника.

Принцип работы устройства основан на механическом размыкании контактной группы: в штатном режиме цепь замыкается, но как только температура теплоносителя достигает аварийного порога 105°C, внутренняя пластина датчика мгновенно изгибается и разрывает контакты. Электронная плата управления мгновенно считывает сигнал критического перегрева и полностью отсекает подачу газа на главную конфорку, защищая дорогостоящий чугунный блок от теплового воздействия.

В процессе эксплуатации мощных напольных котлов прибор находится под воздействием высоких тепловых факторов и циклических температурных показателей. Установка нового качественного аналога предохранительного термостата на 105 градусов обеспечивает стопроцентное восстановление защитных функций оборудования, собственное закипание теплоносителя и обеспечивает безопасность использования газового аппарата.

Возможные неисправности и симптомы

- **Внутреннее залипание контактной группы** : Датчик не размыкает цепь даже при закипании котла и сильном шуме в теплообменнике. Это крайне опасный дефект для чугуна, требующий замены термостата.
- **Котёл «молчит» и не пытается запуститься** : При запросе теплового режима автоматика сразу уходит в жесткую блокировку при перегреве, искра не работает и газовый клапан не открывается из-за того, что контакты термостата

сломались и находятся в постоянном разомкнутом состоянии.

- **Ложные реализации при наборе мощности** : Котел внезапно отключает цикл работы при температуре теплоносителя около 70–85°C из-за ослабления жесткости биметаллической пластины (смещение заводской точки).
- **Разрушение корпуса или клемм** : Механическое повреждение пластикового датчика, оплавление контактов или появление замыкания на проводе, что приводит к повышению влажности в помещении котельной.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если термостат 8630400A сработал штатно (котел действительно закипел и нагрелся выше 105°C), первопричина кроется не в нем. В обязательном порядке проверьте исправность циркуляционного насоса системы отопления (не заклинило ли вал), чистоту сетчатого фильтра-грязевика на обратной линии котельной, а также работоспособность датчиков температуры NTC. Завоздушивание верхних секций чугунного блока также мгновенно приводит к локальному перегреву и срабатыванию защиты.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить жизненный цикл нового датчика безопасности и исключить его ложные отключения, во время замены тщательно очищайте посадочную гильзу (карман) теплообменника от старой смазки, пыли и окислов. Для обеспечения мгновенной реакции и идеального теплосъема с металла, на рабочую капсулу нового термостата необходимо обязательно нанести свежий слой специальной термопроводящей пасты (КПТ-8 или аналог).
- **Особенности монтажа**: Перед началом проведения ремонтных работ полностью обесточьте отопительный котел, вынув вилку из розетки, и перекройте запорный газовый кран. Слив воды из самого чугунного теплообменника не требуется, так как капиллярный датчик погружается в сухую герметичную глухую гильзу. Аккуратно извлеките старый термостат, заведите зонд нового аналога 8630400A до упора в гильзу и плотно зафиксируйте электрические клеммы проводов на контактах, исключая люфты.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос