Силовая плата управления TERMICA / KENTATSU FURST 105.9000116 для котлов Electra / Nobby Electro

3 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**105.9000116**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**TERMICA ELECTRA (15 / 18 / 21 / 24 кВт), KENTATSU FURST Nobby Electro KBO-14 / KBO-16 / KBO-20**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Датчик протока TERMICA / KENTATSU FURST 105.9000052 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и системы безопасности настенного электрического котла. Данный узел отвечает за фиксацию движения жидкости в отопительном контуре и передает сигнал на плату управления, разрешая запуск нагрева.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, воздействию механических примесей в воде и постепенному размагничиванию или засорению внутреннего поплавка. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (в первую очередь предотвращает критический перегрев блока ТЭНов и теплообменника).

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка отсутствия протока на дисплее:** Электрокотел блокирует работу и выдает аварийный код, сигнализирующий о том, что автоматика «не видит» циркуляцию воды, даже если насос работает исправно.
- **ТЭНы не включаются при работающем насосе:** Котёл запускает циркуляцию, но нагрев не начинается, так как герконовый контакт датчика залип в разомкнутом положении или заблокирован грязью.
- **Перегрев котла сразу после старта:** Аппарат пытается греть воду без реального протока из-за «залипания» поплавка датчика в замкнутом положении (ложный сигнал циркуляции), что приводит к срабатыванию аварийного термостата.
- **Капли или течь в месте подключения:** Визуальное появление влаги на пластиковом корпусе или резьбовом соединении детали, нарушающее герметичность гидроузла.
- **Нестабильная работа оборудования:** Отопительный прибор периодически отключается или уходит в сбой без видимых причин из-за потери чувствительности внутреннего датчика (минимальный порог срабатывания должен составлять не менее 2 л/мин).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед заменой элемента обязательно убедитесь, что в системе нет воздушных пробок, фильтр грубой очистки (грязевик) перед котлом не забит, а циркуляционный насос свободно вращается и выдает нужную мощность.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить внутренний механизм (герконовый переключатель и магнитный поплавок) от заклинивания из-за окалины и шлама, рекомендуется установить качественный магнитный фильтр-дешламатор на обратную линию системы отопления.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос