Моноблок ТЭНов 5.5 кВт TERMICA / KENTATSU FURST 106.9000084 для котлов Electra / Nobby Electro

8 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**106.9000084**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**TERMICA ELECTRA 5,5 кВт / 6 кВт, KENTATSU FURST Nobby Electro KBO-05 / KBO-06 / KBQ-05 / KBQ-06**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Моноблок ТЭНов мощностью 5.5 кВт TERMICA / KENTATSU FURST 106.9000084 — это оригинальный сертифицированный элемент нагревательной системы настенного электрического котла. Данный узел представляет собой связку высококачественных трубчатых электронагревателей на единой фланцевой платформе, которая отвечает за непосредственную передачу тепла циркулирующему в системе отопления теплоносителю.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным термическим нагрузкам, электрохимической коррозии и негативному воздействию солей жесткости, приводящему к образованию накипи на оболочке ТЭНов.

Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасное использование, высокий КПД и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как силовая плата управления или корпус теплообменника).

Возможные неисправности и симптомы

- **Электрокотёл не нагревает систему отопления:** Аппарат полностью запускается, насос работает, автоматика выдает индикацию нагрева, но температура теплоносителя не растет из-за обрыва спирали внутри ТЭНа.
- **Мгновенное выбивание УЗО или автомата (дифференциального выключателя):** Защита электросети срабатывает в момент включения ступени нагрева, что свидетельствует о разрушении внешней оболочки нагревательного элемента и пробое электрического тока на корпус котла («короткое замыкание на воду»).
- **Посторонний шум, треск или гул при работе:** Характерный нарастающий гул в баке теплообменника в процессе нагрева, вызванный образованием толстого слоя накипи и солевых отложений на трубках моноблока.
- **Недостаточная мощность (котёл долго греет):** Оборудование не может выйти на заданную температуру, так как перегорела одна из трех нагревательных спиралей в моноблоке, из-за чего блок выдает лишь часть номинальной мощности.
- **Появление кодов ошибок перегрева на дисплее:** Плотная накипь препятствует нормальному теплосъему с поверхности ТЭНа, вызывая локальный перегрев узла и срабатывание аварийного термостата.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед монтажом нового моноблока ТЭНов обязательно проверьте состояние контактов силовых реле или симисторов на силовой плате управления (арт. 105.9000041). Подгоревшие силовые дорожки могут быстро вывести из строя новый нагревательный элемент.
- **Профилактика и защита:** Чтобы существенно продлить срок службы нового моноблока, используйте специально подготовленный теплоноситель с минимальным содержанием солей кальция и магния. Рекомендуется промывать бак теплообменника от накопившегося шлама при каждой замене нагревателя.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93