Плата управления основная TERMICA / KENTATSU FURST 107.9000196 для котлов Electra / Nobby Electro

4 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**107.9000196**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**TERMICA ELECTRA (5,5–26 кВт), KENTATSU FURST Nobby Electro KBO-05 / 07 / 09 / 11 / 13 / 14 / 16 / 20 / 23 / 26**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Основная плата управления TERMICA / KENTATSU FURST 107.9000196 — это главный управляющий процессорный модуль («мозг») настенного электрического котла. Она собирает данные со всех внутренних измерительных приборов, контролирует состояние контуров безопасности и передает логические команды на исполнительные механизмы — силовые платы нагрева, реле, контакторы и циркуляционный насос.

Электроника постоянно находится под нагрузкой и уязвима к критическим внешним факторам, таким как импульсные скачки напряжения в электросети, перекосы фаз или случайное попадание конденсата. Установка оригинальной

заводской платы гарантирует стопроцентное восстановление всех предустановленных алгоритмов автоматики, обеспечивает наивысший уровень защиты и исключает риск поломки смежного оборудования котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Полный отказ системы управления:** Отопительный прибор никак не реагирует на включение в розетку или автомат питания, экран не загорается, индикация полностью отсутствует.
- **Постоянные ложные аварийные коды:** Котёл хаотично уходит в ошибки по давлению, протоку или перегреву, хотя все физические параметры в норме и физические датчики исправны.
- **Потеря управления исполнительными узлами:** Плата не отправляет сигналы на запуск насоса или на силовую плату переключения ТЭНов, из-за чего система отопления остается холодной.
- **Ошибка связи на экране (Communication Error):** Отсутствие обмена информацией между процессорным блоком и платой интерфейса дисплея из-за выгорания коммуникационных дорожек.
- **Видимые следы термического повреждения:** Запах гари из корпуса автоматики, обнаружение потемневших резисторов, вздувшихся конденсаторов или пробитых дорожек на плате во время диагностики мастером.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Согласно строгим заводским рекомендациям и практике сервисных центров, основную плату управления крайне желательно менять в паре с платой дисплея (арт. 107.9000195). Это исключает внутренний конфликт версий прошивок и защищает новый модуль от остаточных замыканий в шлейфе старого дисплея.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить дорогостоящую микропроцессорную автоматику от преждевременного перегорания, подключение электрокотла к сети должно производиться только через специализированный стабилизатор напряжения, соответствующий параметрам домашней электросети.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос