Прессостат (реле давления воздуха) Kentatsu 17427600000268 для котлов Nobby Balance Plus

2 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**17427600000268**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Balance Plus, Kentatsu Nobby Balance Plus S (модели 12-2CS, 18-2CS, 24-2CS)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Япония / Турция**

Прессостат (реле давления воздуха) Kentatsu 17427600000268 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и безопасности настенного газового котла. Данный узел отвечает за постоянный контроль корректной работы вентилятора (турбины) и стабильного отвода продуктов сгорания через коаксиальный или раздельный дымоход. Фиксируя разницу давлений (напор воздуха), прессостат замыкает защитную цепь, давая плате управления команду на разрешение розжига горелки. [1, 2]

В процессе постоянной эксплуатации чувствительная внутренняя мембрана и контактная группа детали подвергаются естественным нагрузкам, воздействию конденсата и температурным перепадам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка отсутствия тяги:** Котел блокируется и выдает код ошибки дымоудаления, вентилятор при этом может вращаться, но розжига не происходит из-за незамкнутых контактов реле.
- **Блокировка до запуска турбины:** Контакты прессостата «залипли» в замкнутом положении, автоматика котла видит это до включения вентилятора и блокирует запуск в целях безопасности.
- **Прерывистая работа горелки:** Котел тухнет сразу после розжига или во время работы из-за кратковременной потери контакта внутри реле при порывах ветра на улице.
- **Попадание конденсата в трубки:** Скопление влаги в силиконовых трубках, идущих от трубки Вентури к прессостату, блокирующее передачу воздушного давления на мембрану.
- **Механическое повреждение штуцеров:** Трещины или поломка пластиковых носиков для подключения импульсных трубок в процессе неаккуратной чистки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если прессостат не срабатывает, перед заменой обязательно проверьте чистоту лопастей вентилятора, целостность пластиковой трубки Вентури внутри дымоотвода, а также отсутствие обледенения на внешнем оголовке дымохода.
- **Профилактика и защита:** Для предотвращения образования конденсата в импульсных шлейфах рекомендуется устанавливать специальный конденсатосборник (конденсатную ловушку) на трубку, ведущую к реле.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой полностью обесточьте прибор. Прессостат крепится в верхней части котла возле вентилятора. При подключении трубок строго соблюдайте схему (на штуцеры «+» и «-»), а электрические клеммы подсоединяйте к соответствующим контактам (COM, NO), исключая их перекос.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93