Ремкомплект трехходового клапана Kentatsu 792.1000000616 для котлов Nobby Smart

2 300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.1000000616**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 12-2CS, Nobby Smart 18-2CS, Nobby Smart 24-2CS, Nobby Smart 28-2CS, Hi-Therm Optimus 24.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Ремкомплект трехходового клапана Kentatsu 792.1000000616 — это сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за корректное перенаправление потока теплоносителя из основного контура отопления в систему горячего водоснабжения (ГВС) при открытии крана горячей воды.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается нагрузкам, постоянному контакту с водой и температурным перепадам. Установка оригинального узла обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность эксплуатации и исключение риска повреждения соответствующих компонентов котла (таких как вторичный теплообменник или циркуляционный насос).

Возможные неисправности и симптомы

- **Отсутствие горячей воды** : При включении крана ГВС из него течет холодная или слабо теплая вода, а радиаторы отопления продолжают нагреваться.
- **Батареи греются летом** : В режиме «Лето» при использовании горячей воды тепло уходит в контур отопления.
- **Течь из-под сервопривода** : Появление капель воды на стыке пластикового корпуса гидроузла и выход из строя привода.
- **Заклинивание штока** : Котел выдает ошибку по перегреву или отключению циркуляции из-за застрявшего в промежуточном положении вала.
- **Посторонний шум** : Щелчки или треск в районе гидрогруппы в момент переключения режимов зима/лето.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При поломке картриджа обязательно проверьте серводвигатель (электропривод) трехходового клапана. Протечки через изношенные сальники вала часто приводят к залитию и сгоранию его обмотки.
- **Профилактика и защита** : Во избежание повторной поломки установите на входе в котел качественный грязевик

и магнитный фильтр-сепаратор. Мелкая окалина и твердое тело в теплоносителе — основная причина повреждения резиновых уплотнений штыря.

- **Особенности монтажа** : Перед началом работ обязательно обесточьте котел, перекройте краны подачи воды и полностью слейте воду из внутреннего контура оборудования. Для демонтажа фиксатора (чеки) используйте тонкогубцы.

Рекомендация мастера

Обязательное обслуживание места установки : При замене ремкомплекта тщательно очистите внутреннюю полость латунного или пластикового узла от накипи, налета и шлама. Перед установкой нового картриджа обязательно смажьте все резиновые уплотнительные кольца термостойкой силиконовой смазкой, чтобы предотвратить закусывание прокладок и обеспечить плавный ход штока.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12