Трубка Вентури Kentatsu 792.7020830025 для котлов

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.7020830025**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 12 кВт, 18 кВт, 24 кВт, 28 кВт (включая модификации 1CS и 2CS), Hi-Therm Optimus 12-28**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Трубка Вентури Kentatsu 792.7020830025 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла Энергопилот. Данный узел устанавливается непосредственно в корпусе вентилятора (дымососа) и отвечает за создание разрежения воздуха. Полученный импульс давления по силиконовым трубкам передается на дифференциальное реле (прессостат), что позволяет плате управления непрерывно контролировать наличие тяги и безопасность отвода продуктов сгорания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: высоким температурным воздействиям уходящих газов и влиянию конденсата. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и

исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка по дымоудалению на дисплее**: Блокировка котла с выводом кода неисправности вентилятора или отсутствия тяги (например, ошибка AF на смежных моделях)
- **Расплавление корпуса детали**: Из-за воздействия критически высоких температур отходящих газов геометрия трубки нарушается, импульс пропадает.
- **Засорение внутренних каналов**: Попадание пыли, сажи или паутины внутрь узла препятствует корректному измерению давления.
- **Образование конденсата в импульсных трубках**: Из-за микротрещин или деформации трубки Вентури влага начинает скапливаться в силиконовых шлангах, блокируя прессостат.
- **Циклический перезапуск котла**: Вентилятор включается, но розжиг горелки не происходит, так как автоматика не получает подтверждения о безопасной тяге.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При выходе трубки Вентури из строя обязательно проверьте состояние лопастей вентилятора на наличие грязи, целостность силиконовых трубок и исправность контактов дифференциального реле давления (прессостата).
- **Профилактика и защита**: Регулярно во время ежегодного ТО очищайте узел от нагара и пыли. Проверяйте коаксиальный дымоход на отсутствие обледенения, так как обратный поток ледяного воздуха способствует резкому выпадению агрессивного конденсата.
- **Особенности монтажа**: Замена узла производится на полностью обесточенном котле и не требует слива воды. При монтаже важно аккуратно зафиксировать трубку в проектном положении на улитке вентилятора и плотно, без перегибов, подсоединить импульсные шланги. Обратите внимание, что существует альтернативная версия данного артикула (792.7022470014) с измененной геометрией для котлов других годов выпуска shop.vitaprom.ru.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93