Мембранный расширительный бак 7 л Kentatsu 792.7020940007 для котлов — купить в Казани в «Теплый Мир»

9 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.7020940007**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart мощностью 12 кВт, 18 кВт, 24 кВт, 28 кВт (включая модификации с одним и двумя теплообменниками: 24-1CS, 24-2CS, 28-2CS)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Мембранный расширительный бак Kentatsu 792.7020940007 (объемом 7 литров) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла boilerparts.ru. Данный узел отвечает за компенсацию температурного расширения теплоносителя: при нагревании воды в системе отопления её объем увеличивается, и бак поглощает образовавшийся избыток жидкости, удерживая рабочее давление в безопасном диапазоне до 2,5–3 бар. Корпус детали выполнен из высокопрочной стали с антикоррозийным покрытием, а внутренняя мембрана сделана из эластичного термостойкого полимера.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: перепадам давления и старению полимерного материала мембраны. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Резкие скачки давления при нагреве**: Давление быстро растет до критической отметки (свыше 3 бар) при включении горелки и резко падает при остывании из-за отсутствия воздуха в воздушной камере бака.
- **Срабатывание аварийного сбросного клапана**: Регулярный сброс (подкапывание) воды из предохранительного клапана 3 бар в режиме отопления.
- **Падение давления ниже нормы**: Котёл часто отключается по ошибке «низкое давление» (требуется постоянная подпитка системы).
- **Течь теплоносителя из ниппеля**: Появление капель воды при попытке замера давления или подкачки воздуха через золотник расширительного бачка указывает на разрыв внутренней мембраны.
- **Шум и гидравлические удары**: Характерные щелчки и вибрация труб при запуске циркуляционного насоса.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Вместе с расширительным баком рекомендуется проверить состояние и очистить предохранительный сбросной клапан, а также убедиться в исправности манометра или электронного датчика давления котла.
- **Профилактика и защита**: Перед заменой бака или при ежегодном ТО обязательно контролируйте давление воздуха в пустом баке (без воды в котле), оно должно составлять примерно 1,0–1,2 бар. Регулярная проверка исключит ускоренный износ мембраны.
- **Особенности монтажа**: Для демонтажа бака требуется полностью слить воду из котла. Деталь закрепляется в задней части оборудования с помощью специального пластикового или металлического кронштейна-держателя. При подключении резьбового или быстроразъемного соединения обязательно используйте новый комплектный уплотнитель.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12