Трубка расширительного бака Buderus 19928710 для котлов

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: **19928710**

Трубка расширительного бака Buderus 19928710 (соединительный патрубок/распорный комплект) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный соединительный узел связывает штуцер мембранного расширительного бака, расположенного в задней части котла, с пластиковым или латунным распределительным блоком. Деталь отвечает за беспрепятственный проток избыточного объема теплоносителя в компенсирующий резервуар при тепловом расширении воды. Трубка изготавливается из высококачественного износостойкого материала, устойчивого к гидравлическим ударам, вибрациям циркуляционного насоса и постоянному температурному воздействию горячей технической воды контура отопления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление капель или потеков воды под котлом** : Нарушение герметичности в местах стыковки патрубка с расширительным бачком или основным коллектором.
- **Постоянное падение давления в системе отопления** : Появление скрытого свища (микротрещины) на теле трубки из-за коррозии, что заставляет пользователя непрерывно подпитывать котел.
- **Визуальные следы окисления и солевой налет** : Наличие белых или зеленых отложений на металле патрубка,

свидетельствующих о долговременной капельной протечке.

- **Механическая деформация или излом**: Искривление геометрии трубки в результате некорректного предыдущего монтажа или замерзания воды внутри гидросистемы при аварийной остановке зимой.
- **Срыв соединительной резьбы или штуцера**: Повреждение монтажного стыка при попытке демонтировать или подтянуть гайку без использования специального инструмента.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если вы меняете трубку из-за ее разрыва, обязательно проверьте рабочее давление воздуха внутри самого расширительного бака (в пустом состоянии оно должно быть 1.0–1.2 бар) и исправность сбросного клапана безопасности 3 бар.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы металлических элементов и резиновых уплотнений, заливайте в систему подготовленный теплоноситель без избыточного содержания солей жесткости и не допускайте завоздушивания контуров.
- **Особенности монтажа**: Замена трубки требует полного обесточивания отопительного оборудования и **100% слива теплоносителя из внутреннего контура котла**. Подключение патрубка к узлам осуществляется с помощью резьбовых соединений или быстросъемных фиксирующих клипс (в зависимости от года выпуска гидрогруппы). При установке новой детали 19928710 категорически запрещено использовать старые прокладки — необходимо применять новые O-ring кольца, предварительно очистив посадочные пазы от накипи и нанеся термостойкую силиконовую смазку.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12