Предохранительный клапан 3 бара латунный Bosch 87074010270 для котлов

4 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**87074010270**
Бренд:	**Bosch**
Модель:	**Bosch Gaz 3000 W (ZW 24-2 DH AE/KE, ZS 28-2 DH KE, ZS 30-2 DH KE, ZW 30-2 DH KE), Bosch Euroline (ZW 23-1 AE/KE, ZS 23-1 AE/KE, ZS 12-1 AE/KE), Buderus Logamax U032-24K, Будерус Логамакс U034-24K,**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Предохранительный (сбросной) клапан 3 бар Bosch 87074010270 — это сертифицированный элемент системы безопасности настенного газового котла. Данный узел относится к пружинному типу и отвечает за поддержание стабильного давления внутри контура отопительного прибора. В стандартных условиях пружина плотно прижимает затвор к седлу, проверяя утечку теплоносителя. Если подать давление на отметку 3 бар, клапан откроется и произведет порционный сброс лишней жидкости, возвращая систему к остальным параметрам.
В процессе постоянной эксплуатации изделие подвергается воздействию высоких температур, гидроударам и

агрессивному воздействию окружающей среды, жесткости. Установка оригинального узла обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения соответствующих компонентов котла (таких как теплообменник, расширительный бак или разводки труб).

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная течь (капание) из клапана** : непрерывный слив воды через дренажный патрубок даже при нормальном давлении (около 1,5 бар) из-за износа или загрязнения резиновой прокладки.
- **Заклинивание штока** : клапан не срабатывает при повышении давления выше 3 бар, что приводит к критическому перенапряжению гидросистемы.
- **Постоянное падение давления в котле** : микропротечка через ослабившуюся со временем пружину клапана, заставляющая регулярно подпитывать котел.
- **Отложение накипи на седле** : забивание внутреннего механизма достаточно жесткое, из-за чего затвор не может полностью закрыться после аварийного сброса.
- **Трещины на пластиковом/латунном основании** : механическое повреждение резьбовой части или корпуса из-за избыточного усилия при монтаже.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если клапан начал часто работать, обязательно проверьте давление в расширительном баке и исправность манометра. Часто причиной сброса воды становится именно лопнувшая мембрана бака, а не дефект самого клапана.
- **Профилактика и защита** : периодически (во время ежегодного ТО) вручную проворачивайте клапан — это помогает удалить скопившийся шлам.
- **Особенности монтажа** : Перед заменой детали слейте всю воду из гидравлического блока котла. При установке нового латунного клапана используйте только штатные уплотнительные кольца и избегайте дополнительных затяжек, чтобы не деформировать посадочное гнездо в гидрогруппе.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос