Гидравлический блок (присоединительный узел) теплообменника Bosch 87160118190 для котлов

5 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**87160118190**
Бренд:	**BOSCH**
Модель:	**Bosch ГАЗ 7000 W (ZWC 24-3MFA, ZWC 24-3MFK, ZWC 28-3MFA, ZWC 28-3MFK, ZWC 35-3MFA), Bosch ГАЗ 3000 W (ZWB29-3C, ZWB 28-3 C), Buderus Logamax plus GB172i**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Гидравлическая группа (присоединительный узел или нижний корпус) пластинчатого теплообменника Bosch 87160118190 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный композитный узел геометрической формы выступает в качестве опорной платформы (основания) для установки вторичного теплообменника ГВС. Он отвечает за герметичность потоков теплоносителя и санитарной воды, направляя жидкость во внутренние каналы теплообменника во время разбора горячей воды потребителем. В процессе постоянной эксплуатации этот высокопрочный пластиковый разъем подвергается воздействию высоких температур, циклических нагрузок, постоянного воздействия источника света от водопроводной сети и воздействия агрессивных воздействий. Установка оригинального заводского блока гарантирует полное восстановление параметров работы оборудования, обеспечивает паспортную герметичность всей гидрогруппы и исключает риск аварийных утечек, способных вывести из строя электронные компоненты котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под корпуса теплообменника** : образование капли, лужи под котлом или появление солевых разводов в месте крепления теплообменника к пластиковому блоку.
- **Трещины на пластиковом основании** : механическое разрушение корпуса гидроузла из-за сильных гидроударов или деформации при замерзании воды в контуре.
- **Повреждение резьбы или посадочных гнезд** : невозможность обеспечения плотных прижимных деталей и резиновых колец, что приводит к неаккуратному демонтажу при обслуживании.
- **Постоянное падение давления при отоплении** : открыта микроутечка теплоносителя через поврежденную внутреннюю стенку пластикового гидромодуля.
- **Переток воды между контурами (подмес)** : рост давления в системе отопления до критического уровня из-за

внутренней деградации перегородок пластикового основания.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При замене соединительного узла обязательно устанавливайте новые оригинальные резиновые уплотнительные кольца вторичного теплообменника. Также внимательно осмотрите сам пластинчатый теплообменник на наличие накипи и при необходимости промойте его.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить ресурс пластиковых деталей и предотвратить появление трещин, выполните сброс в расширительном баке и установите редуктор давления на входе холодной воды в дом для демпфирования гидроударов.
- **Особенности монтажа** : Перед началом ремонта необходимо полностью обесточить котел, перекрыть отсечную арматуру контуров отопления и ГВС, после чего полностью слить всю воду из котлового блока. При затягивании крепежных винтов соблюдайте умеренные усилия, чтобы не сорвать резьбу в пластиковом корпусе и не деформировать посадочную плоскость.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12