Газовый клапан SIT 845 SIGMA Baxi 5653610 для котлов ECO Four / LUNA-3



21 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5653610**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Baxi ECO Four, Baxi LUNA-3, Baxi ECO Home, Baxi Fourtech, Baxi ECO-4s, Baxi ECO-3**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Газовый клапан SIT 845 SIGMA Baxi 5653610 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики безопасности и газораспределения отопительного котла. Узел оснащен тремя электромагнитными катушками (двумя запорными клапанами безопасности Ev1/Ev2 и одним модулирующим синим регулятором). Данная деталь отвечает за дозированную подачу синего топлива в камеру сгорания, обеспечивая мягкий и безопасный розжиг горелки, а также поддерживает заданную пользователем температуру за счет плавного изменения высоты пламени в зависимости от текущих теплопотерь

В процессе многолетней эксплуатации внутренние мембраны клапана и обмотки электромагнитов подвергаются постоянным циклическим нагрузкам, температурным перепадам и воздействию возможных примесей в сетевом газе. Установка оригинального узла итальянского производства гарантирует 100% восстановление заводских параметров

работы оборудования, обеспечивает абсолютную герметичность газового тракта, экономичный расход топлива и полную безопасность использования отопительной системы.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не разжигается (Ошибка розжига E01)**: На дисплее Baxi загорается код аварии E01. Искра на электроде идет стабильно, но пламя не загорается, так как катушки газового клапана перегорели и не открывают подачу газа.
- **Отсечка пламени сразу после старта**: Газ кратковременно вспыхивает, но через 2–3 секунды гаснет, и котел уходит в блокировку. Причина — неисправность модулятора клапана, который резко «роняет» давление газа ниже стартового минимума.
- **Хлопки при запуске котла**: В момент розжига слышен сильный хлопок из камеры сгорания. Происходит из-за некорректной настройки или поломки клапана, из-за чего на горелку выбрасывается избыточный объем газа до момента появления искры.
- **Котел не развивает максимальную мощность**: Вода в режиме ГВС или отопления идет еле теплая, а пламя на горелке остается очень низким даже при максимальных настройках на панели. Поврежден синий модулятор, клапан заклинил на минимальном давлении.
- **Запах газа возле котла**: Появление утечки через поврежденную внутреннюю рабочую мембрану клапана или в местах стыковки с подводящим газопроводом.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании
Котельное оборудование
Доставка
Гарантии

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос