# Расширительный бак BAXI 5629130 для котлов NUVOLA-3



**13 000 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **5629130** |
| Бренд: | **Baxi** |
| Модель: | **Подходит для: NUVOLA, NUVOLA-3, NUVOLA-3 Comfort, NUVOLA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec +, NUVOLA Platinum.** |
| Тип оборудования: | **Запчасти для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Италия** |

Расширительный бак BAXI 5629130 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за компенсацию объема теплоносителя, который увеличивается в процессе нагрева внутри замкнутого контура. Прямоугольный плоский мембранный бак емкостью 7,5 литров принимает в себя излишки жидкости, предотвращая опасные гидроудары и стабилизируя рабочее давление оборудования со встроенным бойлером.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Аварийный сброс воды**: При включении горелки на отопление давление мгновенно подскакивает до 3 бар, вызывая срабатывание предохранительного клапана.
- **Постоянное падение давления**: При остывании системы котел быстро теряет давление в контуре и полностью блокируется с ошибкой E10.
- **Частая ручная подпитка**: Возникает регулярная необходимость добавлять воду в систему отопления через кран

заполнения.

- **Повреждение мембраны**: Из ниппеля для закачки воздуха (золотника) брызгает или непрерывно течет вода при проверке манометром.
- **Деформация или коррозия**: Визуальные следы протечек, ржавчины или микротрещины на металлическом корпусе бака.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Эксплуатация котла с неисправным баком приводит к быстрому износу и протечке сбросного клапана, а также перегружает узлы гидрогруппы.
- **Профилактика и защита**: Давление в воздушной камере бака необходимо измерять и корректировать строго в процессе ежегодного сервисного обслуживания.
- **Особенности монтажа**: Данная модель имеет прямоугольную плоскую форму и фиксируется с боковой (задней) части котла, подключение осуществляется через резьбовой штуцер 3/8".

Рекомендация мастера

- **Проверка перед установкой**: Перед монтажом нового бака всегда проверяйте давление воздуха в его сухой камере автомобильным манометром. Нормальное заводское значение составляет 1.0 бар. Настройку и закачку воздуха проводите только тогда, когда в самом котле полностью отсутствует вода, иначе показатели давления будут ошибочными.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании Доставка

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос