Циркуляционный насос BAXI 710820200 для котлов MAIN-5 ECO Compact, ECO-5 Compact

15 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710820200**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: MAIN-5 (14 F, 18 F, 24 F), ECO Compact (1.14 F, 1.24, 1.24 F, 14 F, 18 F, 24 F), ECO-5 Compact.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Циркуляционный насос BAXI 710820200 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за принудительное движение нагретой воды по замкнутому отопительному контуру, гарантируя равномерное и стабильное распределение тепла по всем помещениям дома. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, трению подшипников и воздействию шлама. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел закипает**: Моментальный рост температуры на дисплее и уход в ошибку перегрева (E02).
- **Посторонний шум**: Слышен сильный гул, скрежет или металлический треск внутри корпуса котла при работе.
- **Заклинивание ротора**: Насос сильно горячий на ощупь, вибрирует, но циркуляция воды полностью отсутствует.
- **Код ошибки E98/E05**: Сбои в циклическом режиме работы или отсутствие циркуляции из-за блокировки вала.
- **Протечка по корпусу**: Следы теплоносителя под электрической частью (головой) насоса.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Заклинивший вал насоса вызывает мгновенный тепловой удар по первичному теплообменнику, что может привести к его растрескиванию.
- **Профилактика и защита**: Наличие грязевика на линии обратки и качественное заземление защищают графитовые подшипники от абразивного износа и электрохимической коррозии.
- **Особенности монтажа**: Перед фиксацией нового узла обязательно слейте теплоноситель из котла и проверьте состояние резинового уплотнительного кольца.

Рекомендация мастера

- **Альтернативная замена**: В большинстве случаев при поломке данного узла не обязательно покупать насос целиком вместе с пластиковой «улиткой». Достаточно заменить только электрическую «голову» (двигатель) Wilo, что значительно дешевле и быстрее в монтаже. Перед запуском нового насоса обязательно проверните вал вручную через центральный винт-заглушку, чтобы снять стартовое залипание ротора

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос