Манометр BAXI 9951650 для котлов ECO / LUNA / MAIN.

2 564 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**9951650**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO-3, ECO Four, ECO Compact, ECO-4s, FOURTECH, MAIN Four, MAIN-5, LUNA-3, LUNA-3 Comfort, WESTEN Quasar / Pulsar.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Манометр BAXI 9951650 — это оригинальный сертифицированный элемент системы индикации и контроля настенного газового котла. Прибор представляет собой аналоговый механический указатель с круглой шкалой от 0 до 4 бар и гибкой тонкой капиллярной трубкой. Манометр отвечает за непрерывное отображение уровня давления воды в системе отопления, позволяя пользователю своевременно заметить утечку или избыточное давление.
В процессе постоянной эксплуатации тонкий внутренний канал капилляра подвергается воздействию солей жесткости, шлама и накипи. Установка оригинального измерительного прибора гарантирует идеальную точность показаний, обеспечивает безопасность использования и исключает риск протечки по корпусу датчика.
Возможные неисправности и симптомы

- **Стрелка «замерла» на одном месте**: Показания манометра не меняются даже при полном сливе воды из котла или при его подпитке.
- **Постоянный ноль на шкале**: Стрелка лежит на нулевой отметке, хотя котел исправно работает и не уходит в ошибку по отсутствию давления.
- **Течь по капиллярной трубке**: Появление капель воды в месте заделки медной или пластиковой трубки к корпусу самого указателя.
- **Засорение штуцера подключения**: Входной порт манометра забился ржавчиной или окалиной из системы отопления, заблокировав доступ воды к измерительному элементу.
- **Трещины или помутнение стекла**: Механическое повреждение лицевой части прибора при неаккуратном монтаже или обслуживании панели.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если манометр показывает критически низкое давление (менее 0,5 бар), котел заблокируется с кодом ошибки **E10**. При этом важно убедиться, действительно ли неисправен манометр или в системе есть реальная утечка теплоносителя.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы измерительного тракта, используйте в системе отопления очищенную воду и регулярно очищайте косые фильтры грубой очистки.

- **Особенности монтажа**: Измерительный датчик (штуцер на конце капилляра) фиксируется в пластиковой гидрогруппе котла с помощью небольшой металлической скобы-клипсы. Для его замены необходимо полностью слить воду из котла, извлечь старый датчик из гнезда, аккуратно проложить трубку внутри корпуса и защелкнуть новый прибор на лицевой панели.

Рекомендация мастера
Не спешите выбрасывать старый: Очень часто стрелка манометра застывает из-за того, что тончайшее отверстие в латунном штуцере подключения просто забилось черной грязью или накипью. Перед покупкой нового прибора снимите старый манометр и попробуйте аккуратно прочистить входное отверстие штуцера тонкой иголкой. Если после этого и легкой промывки стрелка вернулась на ноль — прибор исправен и его можно ставить обратно, сэкономив деньги.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12