Датчик тяги Vaillant 0020039083 для котлов atmoTEC

10 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020039083**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoTEC pro/plus VU / VUW 200/3-3, 200/3-5, 240/3-3, 240/3-5, 280/3-3, 280/3-5 (включая версии R1, R2, а также серии /5-3 и /5-5).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Оригинальный термический датчик тяги и отходящих газов Vaillant (артикул 0020039083) является главным элементом контроля дымоудаления в атмосферных котлах. Чувствительный биметаллический узел монтируется на коллектор продуктов сгорания (стабилизатор тяги) и фиксирует критическое повышение температуры при падении разрежения в дымоходе. При фиксации опрокидывания тяги датчик размыкает сигнальную цепь, выдавая на дисплей код ошибки F.36 и мгновенно блокируя розжиг во избежание попадания угарного газа в помещение
Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.36**: Прямое указание на экране котла о сбое в системе дымоудаления или поломке самого датчика.
- **Блокировка розжига**: Котел отказывается запускаться на отопление или ГВС, уходя в защитный режим сразу после

включения.

- **Цикличные отключения**: Котел гаснет через несколько секунд или минут после успешного розжига горелки.
- **Окисление контактов**: Нарушение цепи из-за налета на клеммах подключения, что приводит к ложным срабатываниям защиты.
- **Механический прогар**: Разрушение или деформация чувствительного биметаллического элемента из-за критического перегрева.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При частых ошибках по тяге одновременно с датчиком обязательно проверяют чистоту каналов дымохода, состояние коллектора продуктов сгорания и общую приточную вентиляцию в котельной.
- **Профилактика и защита**: Не допускайте работы котла с открытыми декоративными панелями и регулярно очищайте стабилизатор тяги от пыли и сажи.
- **Особенности монтажа**: Датчик устанавливается в строго определенном заводском положении на коллекторе отходящих газов с помощью термостойкого крепежа; использование обычных проводов-перемычек вместо замены датчика категорически запрещено по правилам безопасности.

Рекомендация мастера

Проверка перед заменой: Ошибка по тяге не всегда означает выход из строя самого датчика 0020039083. Перед покупкой новой детали обязательно убедитесь, что в дымоходе есть фактическое разрежение, а приточный клапан в помещении не заблокирован. Если датчик срабатывает из-за реального опрокидывания тяги, он выполняет свою защитную функцию и исправен, а решать нужно проблему с дымоходом.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании
Котельное оборудование
Доставка
Гарантии

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос