

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Вентилятор для Ace 30-35K Navien
переулок д. 3 Б

Вентилятор дымоудаления NAVIEN 30005562C для котлов Navien Ace 30-35K, Coaxial 13-30K.

□

8 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 30005562C

Бренд: Navien

Модель: Подходит для: Navien Ace 30K, Ace 35K,
Ace Coaxial 13-30K, Deluxe 30K, Deluxe
35K, Deluxe Coaxial 30K.

Тип оборудования:
Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Южная Корея

Вентилятор дымоудаления NAVIEN 30005562C — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла. Данный узел (турбина) устанавливается в верхней части закрытой камеры сгорания и отвечает за стабильный принудительный отвод угарных газов в дымоход, а также за одновременное нагнетание свежего уличного воздуха, необходимого для непрерывного горения газозвоздушной смеси. Модель снабжена модулируемой системой автоматической регулировки частоты вращения, что позволяет электронике гибко настраивать обороты в зависимости от интенсивности пламени, снижая общее энергопотребление. В процессе постоянной эксплуатации узел подвергается высоким термическим нагрузкам от уходящих газов, центробежному сопротивлению, а также воздействию пыли и влаги. Установка оригинального вентилятора Navien полностью восстанавливает проектные аэродинамические параметры тяги, обеспечивает бесшумную работу

оборудования и гарантирует безопасность эксплуатации отопительной системы.

Возможные неисправности и симптомы

- **Блокировка котла с ошибкой дымоудаления (ошибка 09 или 10):** Горелка не разжигается, автоматика сигнализирует о сбое в системе тяги из-за того, что вентилятор не может выйти на заданные рабочие обороты.
- **Сильный гул, свист, скрежет или вибрация:** Появление громких посторонних шумов в верхней части корпуса котла при старте, указывающее на разбитые опорные подшипники вала или критический дисбаланс лопастей крыльчатки.
- **Турбина гудит, но крыльчатка не вращается:** Физическое заклинивание вала из-за нагара и грязи, либо полное выгорание пусковой электрической обмотки статора.
- **Отрыв пламени от горелки:** Слишком высокие или неконтролируемые обороты вентилятора, которые буквально сдувают факел с секций горелки, провоцируя ошибку розжига.
- **Плата не видит вращения турбины:** Электронный блок выдает аварию вентилятора, даже если он физически крутится (выход из строя встроенного датчика Холла/оборотов).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если котел выдает ошибку по тяге, параллельно оцените состояние и чистоту силиконовых импульсных трубок, встроенной трубки Вентури, а также проверьте коаксиальный уличный дымоход на предмет обледенения оголовка.
- **Профилактика и защита:** Чтобы существенно продлить ресурс подшипников турбины, ежегодно в рамках ТО очищайте лопасти крыльчатки от скопившейся мелкодисперсной пыли с помощью мягкой щетки или компрессора. Грязь создает критический дисбаланс, разбивающий посадочные места.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой полностью обесточьте отопительный прибор. При монтаже вентилятора убедитесь в идеальной плотности посадки уплотнительной манжеты на коаксиальном адаптере, чтобы исключить попадание отработанных газов обратно во внутренний корпус котла.

Рекомендация мастера

- **Проверка и очистка трубки Вентури перед сборкой:** При замене сгоревшего вентилятора никогда не переставляйте со старой улитки измерительную трубку Вентури без предварительной проверки. В мощных моделях на 30–35 кВт из-за высокой температуры дымовых газов пластиковый носик Вентури очень часто деформируется или подплавляется, а его внутренние микроотверстия забиваются сажей. Если установить поврежденную трубку на абсолютно новый вентилятор, плата управления все равно продолжит блокировать котел по ошибке тяги. Тщательно промойте трубку Вентури, убедитесь в её идеальной геометрии и только после этого подключайте к ней импульсные трубки, строго соблюдая полярность давления.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос