Блок управления (плата) NAVIEN 30013766E для котлов Navien Deluxe, Ace

12 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30013766E**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe (13-24K), Deluxe Coaxial (13-24K), Deluxe Plus (13-24K), Deluxe Plus Coaxial (13-24K), Ace (13-35K), Ace Coaxial (13-30K), Atmo (13-24A).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Блок управления (плата) NAVIEN 30013766E для котлов Navien Deluxe, Ace

Оригинальная электронная плата управления **Navien (артикул 30013766E)** для настенных газовых котлов. Главный микропроцессорный блок («новая прошивка») координирует работу всех исполнительных узлов отопительного агрегата: модулирует мощность газового клапана, управляет скоростью турбины, контролирует циркуляцию теплоносителя и непрерывно обрабатывает сигналы датчиков безопасности.

Инженерный регламент: настройка DIP-переключателей

⚠ **Важная информация для сервисных мастеров:** Данный контроллер поставляется с завода-

изготовителя в универсальном исполнении. На текстолите платы расположен блок из 10 мелких тумблеров **(DIP-переключатели)**. В зависимости от того, на какой котел устанавливается плата — атмосферный Atmo или турбированный Deluxe/Ace, а также в зависимости от его мощности (13, 16, 20, 24, 30 или 35 кВт), эти переключатели необходимо выставить в строго определенное положение («ON» или «OFF») по сервисной инструкции Navien. Без этой предварительной настройки автоматика выдаст системный сбой.

Симптомы аппаратных и программных поломок платы

Замена электронного блока требуется, если выносной пульт фиксирует следующие критические сбои:

- **Полное отсутствие индикации:** Котел не реагирует на кнопку включения, подсветка пульта не горит при подтвержденном сетевом питании 220 В.
- **Внутренний системный сбой (Ошибка 15):** Критическая ошибка встроенной памяти или сбой главного процессора, полностью блокирующий работу оборудования.
- **Постоянная ложная Ошибка 03 (розжиг):** Плата перестает подавать импульс питания 220 В на катушку трансформатора розжига или «ослепла» и не считывает микротоки ионизации с исправного электрода контроля пламени.
- **Хаотичная работа периферии:** Циркуляционный насос или вентилятор дымоудаления вращаются бесконечно и не отключаются по командам пульта из-за залипания силовых реле на плате.

Чек-лист по электробезопасности при установке

1. **Защита от скачков сети:** Импульсный блок питания платы Navien крайне чувствителен к перепадам напряжения. Монтаж нового контроллера допускается только при условии подключения котла через качественный инверторный стабилизатор напряжения.
2. **Диэлектрическая изоляция:** Исключите пробой процессора статическим током через корпус газопровода — на газовую подводку должна быть установлена изолирующая диэлектрическая муфта.
3. **Безопасный монтаж:** Все шлейфы проводов и фишки датчиков подключаются в разъемы платы строго при выключенном вводном автомате котельной.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос