Газовый клапан PROTHERM 0020039188 для котлов Protherm Гепард, Пантера.

25 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020039188**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Гепард (11/23 MOV/MTV v.19), Пантера (12/24/25 KOO/KTO/KOV/KTV серий v.18, v.19, v.20).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Газовый клапан PROTHERM 0020039188 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и газовой системы настенного газового котла. Данный узел (модификация Honeywell серии VK8515MR с шаговым двигателем регулятора) отвечает за безопасное автоматическое открытие подачи топлива на горелку, точную настройку минимального/максимального рабочего давления и плавную непрерывную модуляцию высоты пламени в зависимости от текущих электронных сигналов платы управления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным механическим нагрузкам, электромагнитным воздействиям и агрессивному влиянию примесей, содержащихся в сетевом газе. Установка оригинального узла гарантирует точное восстановление заводских настроек мощности оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования и исключает риск теплового повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Блокировка розжига котла (ошибка F.28 / F.29):** На дисплее загорается код аварии из-за отсутствия пламени, электроды генерируют искру розжига, но факел не загорается из-за заклинившего внутреннего штока клапана.
- **Котел зажигается с резким хлопком:** Газ поступает на горелку с опозданием или избыточным стартовым давлением, успевая скопиться внутри камеры сгорания до момента генерации искры.
- **Оборудование не развивает полную мощность:** Горелка работает исключительно на минимальном уровне, из-за чего температура теплоносителя или горячей воды ГВС не поднимается выше 40–45°C (заклинивание шагового модулятора).
- **Запах газа из корпуса прибора:** Разрушение или потеря эластичности внутренних уплотнительных мембран, приводящие к утечке топлива во внутренний блок котла.
- **Котел блокируется сразу после старта:** Короткое замыкание или обрыв обмотки управляющих соленоидов (катушек) клапана, блокирующие прохождение сервисного теста автоматики.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе из строя газовой арматуры обязательно оцените состояние электродов розжига и ионизации, а также проверьте целостность и параметры шлейфа проводки, идущего к плате управления.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить тонкие внутренние каналы и соленоиды от порчи, обязательно устанавливайте сертифицированный газовый фильтр на входе в котел для улавливания ржавчины и окалины из газопровода.
- **Особенности монтажа:** Перед демонтажем полностью обесточьте отопительный прибор и надежно перекройте запорный газовый кран на магистрали. Замена требует демонтажа подводящего и отводящего фланцев.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос