

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик протока - турбина PROTHERM
переулок д. 3 Б

Датчик протока (турбинка) Protherm 0020035580 для котлов Леопард / Пантера

□

□

4 897 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 0020035580

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Леопард 24
BOVR (вер. 17), Protherm Леопард 24
BTVR (вер. 17), Protherm Пантера 24 KOV
(вер. 17), Protherm Пантера 24 KTV (вер.
17), Protherm Пантера 28 KTV (вер. 17)

Тип оборудования:
Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

Датчик протока (турбинка) Protherm 0020035580 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за регистрацию движения воды в контуре горячего водоснабжения (ГВС) и передачу сигнала на электронную плату для мгновенного переключения котла в режим нагрева бытовой воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котёл не реагирует на открытие крана** : При включении горячей воды горелка не зажигается, аппарат продолжает работать в режиме отопления или находится в режиме ожидания.
- **Ошибка F23 на дисплее** : Индикация неисправности, связанной с нарушением циркуляции или некорректной разницей температур, вызванной сбоем в работе датчика.
- **Мигание символа ГВС отсутствует** : На панели управления при открытом кране не загорается индикатор крана (турбинка не посылает импульсы на плату).
- **Контрастный душ** : Вода идет то горячая, то холодная из-за периодического залипания магнитного поплавка (крыльчатки) внутри датчика.
- **Механический шум или треск** : Появление посторонних звуков внутри гидроузла при прохождении воды, вызванное износом подшипника турбинки или попаданием окалины.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При поломке датчика протока обязательно проверьте вторичный пластинчатый теплообменник на наличие накипи и сетчатый фильтр на входе холодной воды в котёл.
- **Профилактика и защита** : Чтобы избежать повторной поломки из-за заклинивания крыльчатки, установите на входе в дом качественный фильтр грубой механической очистки (магнитный или сетчатый).
- **Особенности монтажа** : Перед заменой детали необходимо полностью перекрыть подачу холодной воды в котёл, слить остатки жидкости из контура ГВС и подготовить новые уплотнительные кольца.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис** : Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии** : Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия** : Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор** : Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка** : Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- Комплекующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Задать вопрос