

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Уплотнение вторичного теплообменника Baxi ECO Nova / Classic

переулок д. 3 Б

Уплотнение кольцевое вторичного теплообменника BAXI 6399440051 для котлов
ECO Nova / Classic

150 P

В корзину

Артикул: 6399440051

Бренд: **BAXI**

Модель: Подходит для: BAXI ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F, 31F, BAXI ECO Classic 10F, 14F, 18F, 24F.

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Турция

Уплотнение кольцевое 3,6х19х25 BAXI 63999440051 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за обеспечение полной герметичности стыка между вторичным пластинчатым теплообменником ГВС и гидрогруппой котла.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию химического состава водопроводной воды, что со временем приводит к потере эластичности материала. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (электронной платы, датчиков, сервопривода), которые может залить водой.

Возможные неисправности и симптомы

- **Симптом 1:** Визуальные подтеки воды или появление следов накипи под вторичным теплообменником ГВС.
- **Симптом 2:** Постепенное падение давления в контуре отопления (при регулярной подпитке котла).
- **Симптом 3:** Периодическое появление кодов ошибок, связанных с низким давлением в системе (например, ошибка E10 у BAXI).
- **Симптом 4:** Следы коррозии или появление ржавчины на металлических деталях нижней части гидравлического контура.
- **Симптом 5:** Попревшая проводка или повышенная влажность внутри корпуса котла, приводящая к сбоям в работе датчиков протока.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При потере герметичности прокладки внимательно осмотрите сам пластинчатый теплообменник на предмет забитости накипью, так как избыточное давление и перегрев часто провоцируют выдавливание уплотнений.
- **Профилактика и защита:** Чтобы избежать повторной поломки, используйте специальную силиконовую смазку для термостойких резиновых уплотнителей O-Ring перед установкой, а также следите за жесткостью входящей воды.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ обязательно полностью обесточьте котел, перекройте подачу холодной воды, а также слейте воду из внутреннего контура котла через сливной клапан.

Рекомендация мастера

Комплексная замена: При замене вторичного теплообменника или устранении течи всегда меняйте сразу весь комплект уплотнений (4 штуки), так как старые обжатые прокладки после демонтажа повторно использовать нельзя — они гарантированно потекут.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос