

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Манометр Baxi ECO Nova, ECO Classic

переулок д. 3 Б

Манометр BAXI 200025384 для котлов ECO Nova, ECO Classic

3 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 200025384

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: BAXI ECO Classic (10F, 14F, 18F, 24F, плюс-версии), BAXI ECO Nova (10F, 14F, 18F, 24F, 31F, 1.24F, 1.31F)

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Манометр BAXI 200025384 — это оригинальный сертифицированный элемент системы контроля и безопасности настенного газового котла. Данный аналоговый (стрелочный) прибор отвечает за точное отображение давления воды в отопительном контуре в режиме реального времени. Четкая шкала позволяет пользователю своевременно заметить падение объема теплоносителя и безопасно подпитать систему до рабочих параметров. В процессе постоянной эксплуатации внутренний измерительный элемент (трубка Бурдона) и капилляр подвергаются воздействию температурных расширений и загрязнений. Установка оригинального манометра гарантирует высокую точность показаний, исключает риск закипания котла из-за скрытого падения давления и обеспечивает корректную работу сопряженных гидроузлов безопасности.

Возможные неисправности и симптомы

- **Стрелка заклинила в одном положении:** Механическое повреждение внутренней пружины манометра или сильный засор подводящего капилляра.
- **Манометр постоянно показывает «ноль»:** Разрыв медной трубки прибора или полное перекрытие измерительного канала солями жесткости.
- **Потечи воды за панелью управления:** Потеря герметичности в месте подсоединения капиллярной трубки манометра к гидравлическому блоку.
- **Показания сильно расходятся с электронными датчиками:** Усталость металла измерительного механизма, дающая большую погрешность измерений.
- **Трещина или помутнение смотрового стекла:** Механическое повреждение лицевой панели прибора во время монтажа или обслуживания котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если стрелка манометра падает ниже 1 бара, необходимо задействовать кран подпитки. Если же прибор фиксирует рост давления выше 3 бар, должен сработать аварийный предохранительный клапан сброса давления.
- **Профилактика и защита:** Чтобы внутренний просвет тонкой капиллярной трубки не забивался шламом и грязью, рекомендуется регулярно промывать систему отопления и использовать подготовленный теплоноситель.

- **Особенности монтажа:** Манометр фиксируется в посадочном гнезде панели котла с помощью пластиковых защелок. Медная капиллярная трубка прокладывается до гидроузла без резких перегибов и герметизируется штатным уплотнением.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Продуйте капилляр перед покупкой:** Если стрелка манометра застыла на месте, не спешите сразу выкидывать деталь. Очень часто сама шкала исправна, а проблема кроется в тончайшем медном капилляре — его забивает черной грязью из радиаторов. Снимите трубку с гидрогруппы и аккуратно прочистите входное отверстие тонкой иглой.
- **Забудьте про паклю и ФУМ:** Подключение капилляра манометра к пластиковому или латунному узлу гидрогруппы котла BAXI герметизируется исключительно маленьким резиновым кольцом круглого сечения. Любые попытки намотать туда лен или сантехническую нить приведут к тому, что гайка встанет с перекосом и соединение начнет капать.
- **Не гните трубку под острым углом:** Тонкая медная трубка манометра достаточно гибкая, но имеет предел прочности. При укладке жгута внутри котла избегайте резких изломов и радиусов менее 20–30 мм. Если случайно пережать капилляр, прибор полностью перестанет реагировать на изменение давления.
- **Контролируйте расширительный бак:** Если манометр исправно работает, но при включении горелки стрелка резко взлетает к красной зоне (3 бара), а при остывании падает в ноль — проблема не в манометре. Это классический симптом того, что в расширительном баке котла закончился воздух (сдулся или лопнула мембрана). [1]

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93 8 927 249 13 93	Комплектующие	Задать вопрос
	Ремонт	
	Монтаж	
	Сервис	
	Статьи	
	Запчасти	