

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / направляющий стержень BAXI ECO, LUNA, Westen Energy

переулок д. 3 Б

Направляющий стержень BAXI 5207860 для котлов ECO, LUNA



39 420 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	5207860
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: BAXI ECO 240i/Fi, ECO 280i/Fi, LUNA 240i/Fi, LUNA 280i, LUNA 310Fi, NUVOLA-3 COMFORT, Westen Energy, Westen Star
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Направляющий стержень (втулка штока) BAXI 5207860 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлического блока настенного газового котла. Металлический штифт устанавливается в узел переключения приоритета горячего водоснабжения (ГВС). Он отвечает за строгую центровку и линейное направление хода мембраны и основного штока трехходового клапана, исключая перекосы внутренних механизмов во время работы. В процессе многолетней эксплуатации в условиях жесткой воды металлическая направляющая и сопряженное уплотнение изнашиваются, покрываясь налетом солей и оксидов. Установка нового оригинального стержня BAXI восстанавливает мягкость и точность хода механизма переключения, гарантирует моментальный переход в режим ГВС и предотвращает внутреннее заклинивание узла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Заклинивание котла в одном режиме** : Шток зависает из-за прикипания к стержню, в результате чего котел греет либо только батареи, либо только горячую воду.
- **Потечи воды из латунной гидрогруппы** : Износ внутреннего уплотнения направляющей втулки, из-за чего теплоноситель начинает сочиться наружу по штоку.
- **Тугой ход и скрип при переключении** : Образование толстого слоя накипи и шлама на рабочей поверхности направляющего стержня.
- **Радиаторы нагреваются в летнем режиме ГВС** : Из-за перекоса на деформированной втулке клапан закрывается неплотно, пропуская кипяток в контур отопления.
- **Механический излом или искривление детали** : Повреждение геометрии тонкого штифта при неаккуратной силовой сборке или разборке гидроблока.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Направляющий стержень работает в единой связке с резиновой мембраной ГВС, латунным штоком и микропереключателем (трехходовым клапаном). При демонтаже узла обязательно оцените эластичность и целостность резиновой диафрагмы — если на ней есть микротрещины, замените её вместе со стержнем.
- **Профилактика и защита** : Отложения солей жесткости — главный враг этого узла. Использование фильтров-умягчителей воды на входе ХВС убережет металлический стержень от быстрого обрастания известковой коркой.
- **Особенности монтажа** : Деталь устанавливается во внутренние пазы латунного гидроблока. Перед установкой посадочное место необходимо тщательно зачистить от старых окислов и налета.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Используйте правильную смазку** : Металлический штифт постоянно контактирует с водой и движущимися частями. При сборке обязательно нанесите на рабочую поверхность стержня тонкий слой специализированной водостойкой силиконовой смазки с допуском для сантехнических нужд (например, густую термостойкую смазку типа Molykote). Категорически запрещено использовать WD-40 или автомобильный литол — они быстро вымоются и разрушат резиновые уплотнители.
- **Очищайте латунный корпус** : Если старый стержень прикипел из-за накипи, аккуратно извлеките его, не повреждая внутренние стенки латунного блока. Тщательно промойте измерительный канал раствором лимонной кислоты или специализированным средством от накипи, прежде чем вставлять новую втулку. Любая оставшаяся соринка вызовет перекос детали.
- **Проверяйте соосность** : При затягивании крепежных элементов гидроблока следите, чтобы шток и направляющая заходили абсолютно ровно, без малейшего бокового натяжения. Перекос детали при сборке приведет к тому, что трехходовой клапан будет заедать, а котел начнет выдавать ошибки по перегреву из-за плохой циркуляции.
- **Сливайте воду полностью** : Поскольку узел врезан непосредственно в водяной контур котла, перед демонтажем перекройте запорные краны отопления и ХВС, полностью обесточьте аппарат и слейте воду из внутренней гидрогруппы котла через дренажный штуцер.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис** : Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии** : Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия** : Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор** : Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка** : Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос