

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник вторичный (14 пластин), аналог 711613000A, совместим с 711613000

BAXI

переулок д. 3 Б

Теплообменник вторичный (14 пластин), аналог 711613000A, совместим с 711613000 BAXI

5 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 711613000A

Бренд: Аналог (совместим с латунной и
пластиковой гидравликой
BAXI/Westen/De Dietrich)

Модель: Применимость: для всех моделей
котлов BAXI ECO Four, Luna-3, Luna-3
Comfort, выпускаемых с 2014 года

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Италия/Турция/Китай

Теплообменник вторичный (14 пластин), аналог 711613000A — это сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла BAXI. Данный пластинчатый узел обеспечивает эффективное приготовление горячей воды (ГВС) в двухконтурных нагревательных приборах. Конструкция состоит из 14 тонких гофрированных пластин из нержавеющей стали, жестко спаенных между собой в вакуумной печи с применением медного припоя. Увеличение до 14 количества пластин (вместо стандартных 10 или 12) значительно увеличивает площадь теплосъема. Это позволяет котлу выдавать стабильно горячую воду без температурных колебаний даже при одновременной работе нескольких точек водоразбора и пониженной нагрузки на основной коаксиальный узел за счет высокой теплопередачи КПД.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным перепадам, высоким гидравлическим нагрузкам со стороны водопровода и постоянному воздействию солнечных лучей. Установка нового оригинального аналога теплообменника гарантирует полное восстановление проектных параметров работы контура ГВС, обеспечивает стабильный напор горячей воды и гарантированный невыход из строя соответствующих компонентов котла из-за некорректного риска распределения давления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Температурные качели (контрастный душ)** : Вода из смесителя идет то избыточно горячая, то ледяная. Котел не обеспечивает стабильное течение тепла из-за толстого слоя накипи внутри каналов.
- **Самопроизвольный рост давления отопления** : Стрелка манометра медленно ползет вверх к красной отметке (3 бар) при полностью закрытом кране подпитки и выключенном режиме зимой. Это симптом внутреннего пробоя (свища) между пластинами, из-за чего водопроводная вода перетекает в контур отопления.
- **Снижение количества горячей воды** : Из крана ГВС течет тонкая струя, при этом напор холодной чистой воды в доме остается неизменным (внутренние проходы теплообменника забиты кальциевыми отложениями).

- **Тактование и моментальный перегрев** : При открытии крана котел мгновенно поднимает температуру на датчике, тушит конфорку, снова запускает ее и часто блокируется из-за ошибки вывода кабеля (из-за включения нормального съема).
- **Известковые потеки под гидрогруппой** : Появление капельника теплоносителя или следов солей на задней панели в боковом соединении теплообменника с пластиковыми или латунными гидроузлами.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При демонтаже старого теплообменника обязательно проверьте состояние картриджа трехходового клапана и чистоту датчика протока. Если внешние соединения внешнего соединения были наглухо забиты шламом, циркуляционный насос имеет повышенную нагрузку — рекомендуется проверить плавность подключения его ротора.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить срок службы нержавеющей пластин и замедлить образование накипи, не задавайте на панели управления температуру ГВС выше 42–45 °С. При такой регулировке твердая жесткость практически не выпадает в осадок. Также настоятельно рекомендуется использовать полифосфатный или магнитный фильтр на линии подачи холодной воды.
- **Особенности монтажа** : Для проведения замены полностью обесточьте отопительный прибор, закройте запорные краны отопления, перекройте вход холодной воды и полностью слейте воду из внутреннего контура котла. Фиксация теплообменника осуществляется двумя винтами по диагонали (межосевое расстояние отверстий — 154 мм). При установке аналога 711613000А обязательно замените все 4 резиновых уплотнительных кольца на новые и обработайте их силиконовой смазкой для идеальной герметизации без перекосов.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос