

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик протока ГВС в сборе ВАХ1

Датчик протока ГВС в сборе BAXI 620340 для котлов ECO Four / LUNA-3

Страна производитель: Италия

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не видит горячую воду:** При открытии крана ГВС горелка не зажигается, индикатор «смеситель» на дисплее не мигает, котел игнорирует запрос и работает только на отопление.
- **Заклинивание крыльчатки:** Попадание мелкого мусора, окалины или песчинок блокирует свободное вращение лопастей турбинки внутри латунного стакана.
- **Слабый напор горячей воды:** Интегрированный пластиковый фильтр картриджа полностью забился налетом ржавчины и шлама, заблокировав свободный проток воды.
- **Разрушение магнитного элемента:** Ослабление или коррозия внутреннего магнита турбинки, из-за чего датчик Холла перестает корректно считывать обороты.
- **Температурные волны:** Вода из смесителя идет то холодная, то горячая из-за нестабильного вращения изношенной крыльчатки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Данный узел монтируется в латунную гидрогруппу возврата на входе холодной воды. При его замене мастер обязан проверить исправность внешнего электрического датчика Холла (который надевается на этот латунный корпус снаружи), а также состояние вторичного теплообменника.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы магнитной турбинки и исключить частые засорения фильтра, обязательно устанавливайте перед котлом на вводе ХВС качественный магистральный фильтр механической очистки.
- **Особенности монтажа:** Картридж вкручивается непосредственно внутрь латунного узла. Перед заменой необходимо полностью перекрыть ввод холодной воды в дом и полностью слить воду из контура ГВС котла.

Рекомендация мастера

В чем отличие от артикула 619050: Ранее мы рассматривали узел 619050 для котлов ECO-3 — он выполнен в полностью пластиковом (композитном) корпусе. Артикул 620340 является латунным и разработан под более современные гидрогруппы котлов серий **ECO Four** и **LUNA-3**. Покупать узел именно в сборе (вместе с фильтром и турбинкой) — наиболее надежное решение: если внутри старой латунной гильзы от жесткой воды образовалась выработка, замена одной лишь крыльчатки не решит проблему, и она продолжит клинить

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос