

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Проводка электрическая с разъемом Open Therm Baxi

переулок д. 3 Б

Кабель выносной панели OpenTherm BAXI 8512380 для котлов LUNA-3 Comfort

□

□

2 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	8512380
Бренд:	Baxi
Модель:	подходит для: BAXI LUNA-3 Comfort (1.240 / 1.310 / 240 / 310 Fi/i), BAXI LUNA-3 Comfort Air (250 / 310 Fi), BAXI NUVOLA-3 Comfort (240 / 280 / 320 Fi/i)
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Кабель выносной панели OpenTherm BAXI 8512380 (проводка разъема CN7) — это оригинальный сертифицированный элемент электронной системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за стабильную проводную связь между съемной цифровой панелью управления и главной электронной платой оборудования, обеспечивая непрерывную передачу команд и данных по цифровому протоколу OpenTherm.

В процессе постоянной эксплуатации деталь может подвергаться естественному старению контактов, механическим повреждениям при обслуживании или воздействию сырости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск потери связи с комнатным термостатом-регулятором.

Возможные неисправности и симптомы

- **Потеря связи с панелью (ошибка):** На дисплее выносного пульта мигает код ошибки связи (например, E98 или E99), и котел перестает реагировать на любые команды.
- **Экран панели полностью погас:** На съемный блок управления не поступает электропитание от платы котла, при этом само отопительное оборудование может быть включено в сеть.
- **Самопроизвольный сброс настроек:** Периодическое кратковременное пропадание контакта в разъеме CN7, приводящее к перезагрузке панели и сбоя заданных температурных режимов.
- **Визуальный обрыв или пережатие:** Механическое повреждение изоляции, излом токоведущих жил или оплавление шлейфа из-за случайного соприкосновения с горячими узлами камеры сгорания.
- **Окисление контактов штекера:** Появление налета на клеммах коннектора после разгерметизации гидравлики или развоздушивания котла, блокирующее прохождение слаботочного цифрового сигнала.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если замена кабеля не устранила ошибку связи, проблема может крыться в выгорании самого порта CN7 на главной электронной плате котла или в выходе из строя электронной платы съемной панели управления.
- **Профилактика и защита:** При прокладке кабеля внутри корпуса следите, чтобы шлейф не натягивался и не касался металлических элементов камеры сгорания, вентилятора или трубок ГВС. Высокая температура быстро разрушает пластиковый коннектор и оплетку.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой соединительного провода необходимо полностью обесточить котел, вынув вилку из розетки. Сливать воду из отопительного контура или перекрывать газ для этого типа ремонта не требуется.

Рекомендации мастера

- **Проверьте плотность посадки:** При подключении штекера к разъему CN7 на плате управления убедитесь, что пластиковая защелка коннектора встала в паз до характерного щелчка. Неполный контакт вызовет плавающие ошибки связи.
- **Очистите ответную часть разъема:** Если старая проводка пострадала от сырости, перед подключением нового оригинального шлейфа обработайте контакты на плате специальным диэлектрическим спреем-очистителем.
- **Используйте штатные кабельные каналы:** Укладывайте провод строго по заводским пластиковым направляющим (клипсам) внутри блока управления котла, чтобы защитить его от случайного защемления при закрытии передней крышки.
- **Диагностика перед покупкой:** Прозвоните жилы старого кабеля мультиметром в режиме проверки целостности цепи, одновременно покачивая провод — это поможет локализовать скрытый внутренний надлом до приобретения новой запчасти.
- **Выбирайте оригинальный шлейф BAXI:** Низковольтный интерфейс OpenTherm чувствителен к сечению жил и качеству экранирования. Кустарные телефонные провода или неоригинальные шлейфы могут собирать электромагнитные наводки от работы насоса и вентилятора, искажая сигналы автоматики

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос