

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Трубка Вентури VIESSMANN
переулок д. 3 Б

Трубка Вентури Viessmann 7822594 для котлов Vitopend 100-W

□

□

2 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	7822594
Бренд:	Viessmann
Модель:	Подходит для моделей: Viessmann Vitopend 100-W WH1D (24 кВт / 30 кВт), Vitopend 100-W WH1B (24 кВт / 30 кВт), Vitopend 100-W WH0A, Vitopend 100-W WHKB (25 кВт / 30 кВт), Vitopend 050-W APJA
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Трубка Вентури Viessmann 7822594 (сопло Вентури) — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и контроля тяги в настенных газовых котлах с закрытой камерой сгорания (турбированных модификациях). Измерительный пластиковый узел монтируется непосредственно на корпус вентилятора (турбины) на выходе дымовых газов. Принцип работы основан на эффекте Вентури: поток продуктов сгорания, проходя через суженный участок детали, ускоряется, создавая разницу между статическим и динамическим давлением. Этот перепад давления преобразуется в пневматический импульс и передается по гибким силиконовым шлангам на

дифференциальное реле давления воздуха (прессостат), сообщая плате автоматики о стабильной и безопасной работе дымососа.

Причины неисправности и важность своевременной замены

Вентиляционный тракт котла постоянно подвергается температурным нагрузкам. Главными причинами выхода трубки Вентури из строя становятся: термическое оплавление пластиковых штуцеров (происходит из-за локального перегрева, например, при забитом накипью первичном теплообменнике), появление микротрещин корпуса вследствие старения полимера, а также засорение внутренних каналов пылью и оседающим конденсатом. При деформации или нарушении герметичности узла импульс давления перестает доходить до прессостата. Автоматика котла незамедлительно блокирует подачу газа на горелку и выдает ошибку тяги (код сбоя F5 или аналогичный на дисплее Viessmann). Восстановить оплавленную деталь невозможно. Стабильную работу отопления и безопасность дома гарантирует только установка новой оригинальной трубки с артикулом 7822594.

Преимущества покупки в магазине «Теплый Мир»:

- **100% Оригинал:** Мы реализуем исключительно заводские комплектующие Viessmann в оригинальной упаковке производителя.
- **Гарантия совместимости:** Наши технические специалисты бесплатно проверяют применимость детали по взрыв-схеме конкретно вашей модификации Vitopend по его серийному номеру.
- **Собственный склад в Казани:** Запчасть находится в наличии в Казани — забирайте заказ самовывозом сегодня или оформляйте оперативную доставку транспортными компаниями по всей России.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93

- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти