

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов/ Электронная плата Baxi Slim (Bertelli)
переулок д. 3 Б

Электронная плата управления Baxi 7837710 для котлов Slim

22 800 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	7837710
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: Slim 1.150 i, Slim 1.230 i, Slim 1.230 Fi, Slim 1.300 i, Slim 1.300 Fi, Slim 1.400 iN, Slim 1.620 iN, Slim 2.230 i, Slim 2.300 i, Slim 2.300 Fi (и других модификаций Slim).
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Электронная плата управления Baxi 7837710 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики напольного газового котла. Данный узел отвечает за координацию работы всех систем, включая считывание сигналов от датчиков, розжиг горелки, стабилизацию процесса горения, управление насосами и своевременную блокировку оборудования при нештатных ситуациях.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел полностью обесточен:** Отсутствует любая световая индикация на панели управления, устройство не подает признаков жизни при включении в сеть.
- **Сбой автоматики розжига E01:** Искра генерируется, пламя на горелке кратковременно загорается, но плата «не видит» ток ионизации и уходит в аварию.
- **Циклический перезапуск:** Напольный котел самопроизвольно отключается и сразу включается вновь, не доходя до этапа розжига или работы насосов.
- **Потеря связи с датчиками:** Хаотичное появление на дисплее ложных кодов ошибок или некорректное отображение текущей температуры теплоносителя.
- **Следы термического повреждения:** Запах гари от блока управления, наличие нагара, выгоревших дорожек или деформированных радиокомпонентов на плате.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед фиксацией нового модуля обязательно убедитесь в исправности катушек газового клапана и отсутствии короткого замыкания в цепи циркуляционных насосов отопления/ГВС.
- **Профилактика и защита:** Платы Bertelli чувствительны к качеству электропитания. Продлить срок их службы и защитить элементы от пробоя помогает установка стабилизатора напряжения или инверторного ИБП.

- **Особенности монтажа:** Перед началом разбора полностью отключите электропитание котла. Сделайте фото подключенных шлейфов и проводов, чтобы безошибочно перенести их на соответствующие разъемы новой платы.

Рекомендация мастера

- **Запрет на установку в другие серии:** Обратите внимание, что данная плата разработана эксклюзивно под напольную линейку Slim. Завод-изготовитель строго запрещает устанавливать артикул 7837710 на настенные котлы серий Luna и Nuvola, так как программное обеспечение платы не поддерживает корректную работу с их гидравлическим прессостатом. После монтажа на котел Slim не забудьте настроить конфигурационные переключки (джамперы) под параметры вашей системы (тип тяги и наличие бойлера).

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос