

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Бак расширительный ГВС 2л, аналог 5661600A, совместим с 5661600 BAXI

переулок д. 3 Б

Бак расширительный ГВС 2л аналог 5661600A для котлов Baxi Nuvola / Duo-Tec

5 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 5661600A

Бренд: CIMM / Zilmet / DUCA

Модель: Применимость: BAXI NUVOLA-3
COMFORT

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Италия / Китай

Бак расширительный ГВС 2л аналог 5661600A — это высококачественный фабричный элемент гидравлической системы настенного газового котла со встроенным накопительным бойлером. Узел представляет собой компактную круглую емкость диаметром около 120 мм, разделенную изнутри специальной эластичной мембраной из пищевой резины (EPDM/Ziloron), полностью безопасной для питьевой воды. Данный миниатюрный компенсатор давления подключается к контуру водоснабжения через стандартную наружную резьбу G1/2".

Главная техническая функция детали заключается в защите бака бойлера от гидроударов и разрушения: при нагревании санитарной воды ее объем увеличивается, и излишки жидкости плавно выдавливаются в бачок, предотвращая критические скачки давления в системе ГВС. Установка сертифицированного заводского аналога гарантирует полное восстановление параметров безопасности котла, исключает течи и значительно продлевает срок службы дорогостоящего встроенного бойлера.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из аварийного клапана бойлера (на 6 или 8 бар):** При каждом цикле нагрева воды в бойлере из предохранительного клапана контура ГВС начинает активно капать или бежать вода. Это главный признак разрыва внутренней мембраны бака или полной потери давления воздуха в нем.
- **Резкие скачки давления при открытии крана:** В момент включения или закрытия смесителя горячей воды в доме слышны глухие гидравлические удары, а стрелка манометра ГВС совершает резкие колебания.
- **Течь воды через воздушный золотник:** При попытке проверить давление воздуха или подкачать бачок обычным насосом, из ниппеля начинает сочиться вода. Это указывает на сквозной разрыв внутренней резиновой перегородки — бак требует немедленной замены.
- **Частая подпитка и падение давления в ГВС:** Вода медленно уходит через микротрещины в мембране в воздушную камеру, из-за чего бак полностью заполняется водой («тяжелеет») и перестает выполнять свою функцию.
- **Коррозия металлического корпуса:** Появление ржавых потеков на сварных швах круглого бака вследствие длительного воздействия конденсата во внутреннем пространстве котла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос