

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик протока ГВС в сборе BAXI ECO-3,

Датчик протока ГВС в сборе Вах1 619050 для котлов Eco-3, Pulsar

[Проверить совместимость и заказать](#)

Датчик протока ГВС в сборе Baxi 619050 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за фиксацию движения воды при открытии крана горячей воды в смесителе и передачу соответствующего сигнала на электронную плату управления для запуска процесса розжига и нагрева. Конструкция включает в себя гидравлическую часть с фильтром и механизмом определения протока. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается нагрузкам из-за механических примесей в воде и отложений солей жесткости. Установка оригинального датчика протока гарантирует полное восстановление корректного включения котла при открытии горячей воды, стабильную работу системы безопасности и предотвращает перегрев первичного теплообменника.

- **Котел не реагирует на открытие горячей воды:** Кран открыт, но горелка не загорается, вода идет холодная.

- **Задержка включения нагрева:** Нагрев воды начинается спустя длительное время или после сильного увеличения напора.
- **Самопроизвольное включение/выключение:** Пламя в режиме ГВС гаснет во время приема душа при стабильном напоре воды.
- **Течь в районе гидроузла:** Появление капель под датчиком из-за износа уплотнений или трещины в пластиковом корпусе.
- **Снижение пропускной способности:** Засорение встроенного сеточного фильтра механическими частицами ржавчины или песка.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке датчика обязательно обратите внимание на состояние электронной платы управления. Если износился пластиковый корпус старого датчика и возникла течь, вода могла попасть на электрические контакты, что вызывает сбой в автоматике. Также стоит проверить состояние вторичного теплообменника ГВС.
- **Профилактика и защита:** Главный враг этого узла — жесткая и грязная водопроводная вода. Чтобы предотвратить заклинивание поплавка и быстрое засорение встроенного фильтра, установите на входе ХВС магистральный фильтр механической очистки (не менее 50–100 мкм) и систему умягчения.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой закройте входной кран холодной воды и сбросьте давление, открыв любой смеситель в доме. Обратите внимание, что датчик поставляется в пластиковом корпусе — при затягивании резьбовых соединений не используйте чрезмерное усилие, чтобы не расколоть деталь. Обязательно замените резиновые уплотнительные кольца на новые.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

	О компании	Доставка
8 843 212 11 12	Котельное оборудование	Гарантии
8 927 039 06 93	Оборудование АСВ	Услуги
8 927 249 13 93	Комплектующие	Задать вопрос
	Ремонт	
	Монтаж	
	Сервис	
	Статьи	
	Запчасти	