

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Подпиточный вентиль Vaillant atmoTEC / turboTEC

Кран подпитки Vaillant 0020265137 для котлов atmoTEC и turboTEC.

3 500 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

Артикул: 0020265137

Бренд: **Vaillant**

Модель: Подходит для: atmoTEC pro/plus VUW/VU
(200, 240, 280 /3-3, /5-3, /3-5, /5-5),
turboTEC pro/plus VUW/VU (122, 202, 242,
282, 322, 362 /3-3, /5-3, /3-5, /5-5), ecoTEC
pro/plus VUW, а также линейек atmoMAX /
turboMAX.

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Кран подпитки Vaillant 0020265137 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (вентиль заполнения) отвечает за дозированную подачу холодной водопроводной воды в закрытый отопительный контур при падении давления теплоносителя ниже нормы. Изделие монтируется непосредственно в пластиковый или латунный распределительный гидроблок котла (в районе подключения холодной воды).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, гидравлическим ударам, а также разрушительному воздействию накипи и солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает герметичность гидравлических

соединений и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (включая электронную плату и элементы датчика протока из-за возможных протечек).

Возможные неисправности и симптомы

- **Самопроизвольный рост давления в системе отопления выше 2.5–3 бар** : Самый частый симптом. Изношенное резиновое уплотнение крана начинает пропускать воду из водопровода в контур отопления даже в закрытом положении, что приводит к постоянному срабатыванию аварийного сбросного клапана.
- **Течь воды из-под штока или корпуса крана** : Разрушение внутренних резиновых сальников (уплотнительных колец) или появление микротрещин на пластиковом основании детали.
- **Кран прокручивается и не открывает подачу воды** : Слизывание внутренних шлицев пластикового штока или поломка съемной ручки подпитки.
- **Заклинивание вентиля в полностью закрытом или открытом положении** : Заклинивание механизма из-за критического скопления ржавчины, шлама и известкового налета на резьбовой части штока.
- **Падение давления в котле сразу после закрытия вентиля** : Дефект посадочного седла в гидроблоке или деформация резинового запорного наконечника крана, мешающая плотному перекрытию потока.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Неисправный кран подпитки, который постоянно «подтравливает» воду, заставляет регулярно срабатывать предохранительный сбросной клапан на 3 бара. Это приводит к постоянному завоздушиванию системы, заливанию пола под котлом и может вывести из строя вторичный теплообменник или циркуляционный насос из-за частых перепадов давления.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить срок службы вентиля, открывайте и закрывайте его плавно, без чрезмерных усилий на фиксацию до упора — это защитит резиновые кольца-прокладки от деформации и срезов. При подпитке рекомендуется предварительно отключать котел и дожидаться остывания теплообменника, чтобы избежать резкого температурного шока.
- **Особенности монтажа** : Перед началом работ полностью обесточьте котел, перекройте входной кран холодной воды в дом и слейте воду из внутреннего контура котла. Кран фиксируется в гидроблоке с помощью резьбового соединения. Перед вкручиванием новой детали обязательно осмотрите внутреннее седло пластикового узла на предмет отсутствия старой грязи и налета.

Рекомендация мастера

- **Выбор между пластиком и латунью** : Оригинальный артикул 0020265137 поставляется заводом в качественном композитном (пластиковом) исполнении, которое отлично сопротивляется коррозии и отложению солей жесткости. Однако, если вы часто пользуетесь подпиткой из-за скрытых утечек в системе отопления, пластиковый шток изнашивается быстрее. При замене мастера часто рекомендуют использовать усиленный латунный аналог этого же крана (в каталогах идет с литерой L или под старым кодом 0020018065), так как металлическая резьбовая часть практически вечна и не боится частых циклов открытия-закрытия.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис** : Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии** : Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия** : Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор** : Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка** : Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос