

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Клапан 3-ходовой для газового котла Baxi

переулок д. 3 Б

Трехходовой клапан BAXI 5693870 для котлов ECO Four / ECO-3 Compact



24 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

5693870

Бренд:

Baxi

Модель:

Подходит для: ECO Four 24 ECO Four 24 F
ECO-3 COMPACT 240 Fi ECO-3 COMPACT
240 I

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель:

Италия

латунный трехходовой клапан BAXI предназначен для распределения потоков теплоносителя в настенных двухконтурных котлах. Узел монтируется в гидравлическую систему для переключения оборудования с контура отопления на вторичный пластинчатый теплообменник при открытии крана горячей воды (ГВС). Данная модификация поставляется в литом латунном корпусе (левая гидрогруппа) без обводного контура (байпаса) и полностью готова к установке взамен изношенного или давшего течь узла.

Симптомы неисправности запчаст:

Определить критический износ, загрязнение или внутреннее повреждение латунного трехходового клапана с артикулом 5693870 можно по следующим признакам:

- **Не прогревается контур ГВС:** при открытии крана горячей воды горелка работает, но из смесителя течет холодная или еле теплая вода.

- **Радиаторы нагреваются летом:** в режиме приготовления горячей воды часть тепла самопроизвольно уходит в батареи отопления.
- **Заклинивание переключающего штока:** внутренний картридж застревает в промежуточном положении из-за толстого слоя накипи и шлама.
- **Скрытые потеки на корпусе:** в местах соединения клапана с трубками или электромотором появляются капли воды из-за износа сальников.
- **Повышенная нагрузка на сервопривод:** электрический мотор (привод) клапана начинает сильно греться, гудеть или выходит из строя из-за тугого хода механической части.

Рекомендация инженера: Рабочие элементы оригинального латунного клапана BAXI непрерывно контактируют со средой неочищенного сетевого теплоносителя. Основными причинами поломки узла становятся интенсивное отложение солей жесткости (кальция), наслоение грязи и кристаллов ржавчины, блокирующие нормальный ход штока. При замене вышедшего из строя элемента или плановом техническом обслуживании гидравлики, использование старых изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к скрытому микроподкапыванию воды через внутренние уплотнительные сальники, повторной поломке электрического сервопривода или высокому риску залить расположенную непосредственно под гидроузлом электронную плату котла. Установка новой оригинальной детали 5693870 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93

- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти