

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

переулок д. 3 Б

Клеммный зажим (серый) Protherm 0010026180 для котлов Скат (Ray) v 14

852 P

В корзину

Артикул: 0010026180

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Скат 6KE/14,
9KE/14, 12KE/14, 14KE/14, 18KE/14,
21KE/14, 24KE/14, 28KE/14, Vaillant
eIoBLOCK v.14.

Тип оборудования: **Запасные части для электрических котлов**

Страна производитель: Словакия

Клеммный зажим (серый) Protherm 0010026180 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и электрической сети настенного электрического котла. Данный узел отвечает за жесткую фиксацию питающих кабелей, бесперебойную передачу тока к ТЭНам и предотвращение коротких замыканий.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным термическим и токовым нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как силовая плата или блок ТЭНов).

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.85 / F.86**: Сбой из-за потери контакта или повреждения цепи питания.
- **Оплавление корпуса**: Визуальные следы термического повреждения пластика из-за плохого контакта.
- **Запах гари**: Специфический запах паленой изоляции при работе котла на высокой мощности.
- **Котел не греет**: Потеря питания на одной или нескольких ступенях мощности (электроника работает, но нагрева нет).
- **Искрение на клеммной колодке**: Характерный треск внутри корпуса при включении ступеней нагрева.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При выходе клеммы из строя обязательно проверьте состояние жил питающего кабеля и контакты на коммутационной плате управления на наличие окислов.
- **Профилактика и защита**: Регулярно (раз в сезон) вызывайте мастера для протяжки винтовых соединений. Ослабленный контакт — главная причина перегрева и оплавления клемм.
- **Особенности монтажа**: Перед заменой детали строго обязательно полностью обесточьте котел через вводной автомат. Специальный инструмент не требуется, достаточно диэлектрической отвертки.

Рекомендация мастера

Качественная зачистка кабеля: При облуживании старой клеммы обязательно срежьте поврежденный участок провода до чистой меди. Подключение окисленного или подгоревшего провода мгновенно выведет новый зажим из строя из-за повышенного сопротивления.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Задать вопрос